

表 1-參山國家風景區管理處公共工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	111 年度獅頭山風景區全區公共設施整修維護工程 (第一期)	工程期程	預計 11106~11110
	基地位置	地點：苗栗縣南庄鄉 TWD97 座標： X：24.55138852264651 Y：120.97281242563423	工程預算 (千元)	9,985.5
	工程目的	既有步道及公廁修繕		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input checked="" type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	既有步道棧板、欄杆及公廁整修		
	預期效益	維護遊客安全		
項目	檢核事項			
保護區	1. 區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 保護區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產資源保育區、 <input type="checkbox"/> 特別景觀區、 <input type="checkbox"/> 生態保護區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善、 <input type="checkbox"/> 已開發場所、 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化、			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討			

承辦人：技士 洪唯評

技正：技正 洪英逸

副處長：副處長 湯維堯

主管：技正 蔡明裕  
站主任

秘書：技正 洪英逸

處長：處長 曹忠猷