

工程名稱	預算金額 (千元)	基地位置	工程概要	區位	工程性質	生態檢核結果
台灣鹽產業展示館 室內展示 裝修統包 工程	50,000	地點：台南市 七股區 23°09'18.7"N 120°06'19.9"E	室內裝修	一般區	室內裝修之工程	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討
七股遊客 中心設施 改善工程	16,900	地點：台南市 七股區 座標： 23°09'18.9"N 120°06'20.1"E	防水工程	一般區	屋頂防水工程	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討

井仔腳休憩服務設施暨周邊改善工程 (113-115年度)	2,477.866	地點：台南市北門區 座標： 23°15'34.5"N 120°06'29.5"E	1.基地整體配置規劃。 2.建物周遭景觀設計。 3.旅客參觀動線設計。 4.鄰近環境連結設計。	特定目的事業用地	指定範圍內新建遊憩服務設施	■應辦理生態檢核 ■規劃設計階段 □施工階段 □免辦理生態檢核： □非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討
北門區行政中心暨歷史建物周邊空間改善二期	30,000	台南市北門區 座標： 23°16'04.9"N 120°07'26.4"E	地坪鋪面改善	一般區	原建築周邊範圍內之改善	□應辦理生態檢核 ■免辦理生態檢核： ■非屬新建工程 □規劃取得綠建築標章 □併入環境影響評估檢討

<p>水晶教堂 周邊環境 特色營造 計畫</p>	<p>8,000</p>	<p>地點：台南市 北門區 座標： 23°16'04.9"N 120°07'26.4"E</p>	<p>裝置藝術設置</p>	<p>一般區</p>	<p>原開發範圍內之 改善</p>	<p><input type="checkbox"/>應辦理生態檢核</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/>自評無須辦理生態檢核 <input type="checkbox"/>非屬新建工程 <input type="checkbox"/>規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/>併入環境影響評估檢討</p>
<p>布袋好美 里休憩設 施暨周邊 環境改善 工程</p>	<p>20,700</p>	<p>地點：嘉義縣 布袋好美里 座標： 23°21'18.4"N 120°07'33.1"E</p>	<p>設置開放式休憩設 施並改善周邊環境 並設置貨櫃式臨時 公廁站，視聽室修 繕及新增光源。</p>	<p>一般區</p>	<p>原構造物範圍內 之改善</p>	<p><input type="checkbox"/>應辦理生態檢核</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/>自評無須辦理生態檢核 <input type="checkbox"/>非屬新建工程 <input type="checkbox"/>規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/>併入環境影響評估檢討</p>

布袋遊客中心暨工作站內部室裝與周邊環境優化工程	19,459	地點：嘉義縣布袋 座標： 23°23'21.2"N 120°10'24.0"E	室內裝修	一般區	室內裝修之工程	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討
布袋遊客中心出流管制及排水銜接工程	25,500	地點：布袋好美里 座標： 23°23'21.2"N 120°10'24.0"E	設置地下滯洪池與之結合，強化蓄排水功能並提供足夠停車空間暨綠化改善周邊景觀。	一般區	原開發範圍內之改善	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 自評無須辦理生態檢核 <input type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討

布袋鹽山 周邊鋪面 優化工程	8,697.693	地點：嘉義縣 布袋 座標： 23°22'52.6"N 120°10'08.3"E	地坪鋪面改善	一般區	原構造物範圍內 之改善	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討
雲嘉南濱 海賞鳥遊 憩服務設 施工程	20,000	地點：嘉義縣 布袋 座標： 23°21'46.7"N 120°10'40.8"E	1.賞鳥亭 2.周遭景觀鳥類介 紹。 3.參觀動線彩繪	濕地	原開發範圍內之 改善	<input checked="" type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段 <input type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討