

表 3-澎湖國家風景區管理處環境生態異常狀況處理原則表

基本資料	工程名稱	林投、隘門黃金海岸木棧道整修工程	執行期程	民國 112 年 10 月 11 日	
	基地位置	地點：澎湖縣湖西鄉 TWD97 座標 X：111107.507 Y：2606525.494		至民國 113 年 9 月 30 日	
	工程目的	本案工程目的為既有林投、隘門黃金海岸木棧道之整修工程，並檢討現有設施停車場配置、安全維護設施、遮蔭休憩設施、步道及周邊環境景觀等，依檢討結果提出完整之改善設計方案。			
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input checked="" type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他			
	工程概要	1. 新設木棧道 545 公尺。 2. 木棧道周邊休憩設施及景觀設施(含入口意象、造型牆、休憩座椅、涼亭、鞦韆等)			
	預期效益	本工程的願景為打造遊憩生態兼併的澎湖黃金海岸，工程定位為悠活黃金海岸賞景步道，計畫目標預計達成以下三項： 1. 遊憩體驗提升：連結遊憩資源 2. 生態永續與環境保育：尊重既有生態 3. 公平正義：無障礙可及性及安全性			
生態異常狀況處理原則	異常狀況類型	擬定處理原則			
	植被剷除	主辦機關應召集監造、營造與生態檢核團隊共同會勘現場異常狀況，並討論可行之工程作業調整方案或補償措施，如：表土回填、補植現地原生植被等，訂定改善期限及標準。			
	生態保護對象異常	施工過程中若發現海龜卵窩或海龜受困於沙灘，請撥打海巡署緊急報案專線「118」進行通報，或通知澎湖縣農漁局保育科(06-9262620#110 藍亞文科長)，請盡可能提供詳細地點、時間及敘述動物狀況，並拍下海龜卵窩或擋淺海龜的多角度照片，提供給海巡或相關單位。  通報完畢後，請通知生態檢核團隊，並共同評估是否要進行工程作業調整。			

	水域動物暴斃	本工區範圍未涉及水域相關議題。
	施工便道闢設不當	主辦機關應召集監造、營造與生態檢核團隊共同會勘現場異常狀況，並討論可行之工程作業調整方案或補償措施，如：施工便道位置調整，訂定改善期限及標準。
	環保團體或在地居民陳情事件	應立即停止產生疑義之工作項目及擾動行為，並由主辦機關邀集陳情人、監造、營造與生態檢核團隊共同會勘所通報之陳情內容，後續辦理說明會邀請環保團體或在地居民說明工程異常狀況及處理方式，並訂定改善期限及標準。
	其他	無
設計單位簽章:	 	管理處複核 承辦人: 
生態背景單位簽章:		課長:  處長: 