

花東縱谷國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	鳳林生態遊憩區濕地景觀改善工程	工程期程	民國114年10月01日 至民國115年05月1日
	基地位置	地點：花蓮縣鳳林鎮 TWD97座標 X：291799；Y：2621361	工程預算 (千元)	新臺幣62,445千元
	工程目的	提升水體品質及改善水岸景觀設施，增加觀光服務水平。		
	工程類型	☐ 交通、 ☐ 港灣、 ☐ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☒ 景觀、 ☐ 步道、 ☐ 建築、 ☐ 其他		
	工程概要	1.將池邊坡護岸具體綠化，以噴植草等工法降低礫石阻隔。 2.現有礫石採現地平衡用於他處之級配、拋石護岸所用，以減少營建廢棄物外運。 3.改善既有池底滲漏增加既有渠道及水體功能性，改善水體品質及調節環境氣候。		
項目		檢核事項		
工程性質		☐ 新建工程 ☒ 非屬新建工程： ☐ 災後緊急處理、 ☐ 搶修、 ☐ 搶險、 ☐ 災後原地復建、 ☐ 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 ☒ 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 ☐ 維護管理、 ☐ 配合活動搭建之臨時設施、 ☒ 植栽綠美化、		
保護區		區位： ☒ 一般區 ☐ 環境敏感地區： ☐ 國家公園、 ☐ 國家自然公園、 ☐ 自然保護區、 ☐ 自然保留區、 ☐ 野生動物保護區、 ☐ 野生動物重要棲息環境、 ☐ 水產動植物繁殖保育區、 ☐ 國有林自然保護區、 ☐ 國家重要濕地、 ☐ 海岸保護區。 ☐ 自然人文生態景觀區		
關注物種		☒ 無關注物種： ☐ 有關注物種： ☐ 保育類動物、 ☐ 特稀有植物、 ☐ 指標物種 ☐ 老樹、 ☐ 民俗植物(原住民族所運用的植物)		
生態系統關聯性說明				
環境影響評估		☒ 應辦理環境影響評估、 ☐ 免辦理環境影響評估		
自評結果		☐ 應辦理生態檢核 ☒ 免辦理生態檢核： ☐ 災後緊急處理、搶修、搶險、 ☐ 災後原地復建之工程 ☐ 原構造物範圍內整建或改善： ☐ 既有建築物內(外)牆整修、裝修 ☐ 既有結構物(廳舍、遊客中心備勤室、橋梁)補強等工程。 ☐ 已開發場所： ☐ 配合活動搭建之臨時設施 ☐ 植栽綠美化 ☐ 已開發場所之既有鋪面整修 ☐ 未涉及拓寬、改線之步道改(修)繕或於步道沿線增(修)建欄杆等遊客安全防護設施、指標牌誌設置或標線繪製等工程。		

	☐ 維護管理相關工程：既有遊憩服務設施修繕（更新）、非新開挖管道之管路(線)修繕或更新。 ☐ 規劃取得綠建築標章之新建工程： ☐ 生物多樣性 ☐ 綠化指標 ☐ 基地保水指標 ☒ 併入環境影響評估檢討 ☐ 其他自評無須辦理生態檢核案件，並有檢附相關資料（勾選本項類型，請一併檢附相關佐證文件並說明無涉及生態保育議題）
--	---

承辦人：

工務科
科長劉明志

科長：

工務科
科長劉明志

處長：

處長許宗民

本表如不敷使用，可自行增加