

## 111年度生態檢核資訊公開(觀光工程)

工程名稱	預算金額 (千元)	基地位置	工程內容概要	生態檢核資訊公開連結				
				自評結果	規劃設計階段	施工階段維護 管理階段聯絡 人	維護管理階段	聯絡人
來吉部落文化廣場及周邊遊憩服務設施工程(三期)	30,000	地點：嘉義縣阿里山鄉 TWD97座標 X：120.737145 Y：23.531983	興建來吉遊客資訊管理服務區、部落廚房、DIY教室及展售區	連接下載觀光工程生態檢核確認表	已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題，故無須辦理生態檢核			羅俊傑先生(技正):(05)259-3900轉303
光華賞螢步道、巔頂步道及龍隱寺周邊環境改善工程	34,200	地點：嘉義縣竹崎鄉 TWD97座標 X：120.680663 Y：23.485345	既有設施及步道改善工程	連接下載觀光工程生態檢核確認表	原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題，故無須辦理生態檢核			楊立禎(技士):(05)259-3900轉302
竹坑溪步道修復及改善工程	22,000	地點：嘉義縣梅山鄉 TWD97座標 X：120.647009 Y：23.558030	既有步道改善	連接下載觀光工程生態檢核確認表	原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題，故無須辦理生態檢核			尤文正(技士):(05)259-3900轉307
茶林山步道及周邊環境改善工程	26,799	地點：嘉義縣番路鄉 TWD97座標 X：120.6508 Y：23.4175	既有設施及步道改善工程	連接下載觀光工程生態檢核確認表	原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題，故無須辦理生態檢核			陳彥羲(技士):(05)259-3900轉308
觸口行政暨遊客中心停車場及周邊設施暨內部裝修改善工程	42,166	地點：嘉義縣番路鄉 TWD97座標 X：120.585256 Y：23.446268	既有設施及內裝改善	連接下載觀光工程生態檢核確認表	原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題，故無須辦理生態檢核			尤文正(技士):(05)259-3900轉307
公興生態園區周邊環境改善工程	14,095	地點：嘉義縣番路鄉公興村 TWD97座標 X：120.6441310 Y：23.41644340	既有設施改善工程	連接下載觀光工程生態檢核確認表	原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題，故無須辦理生態檢核			楊立禎(技士):(05)259-3900轉302
觀音瀑布步道沿線邊坡安全改善工程	22,595	地點：嘉義縣竹崎鄉金獅村及文峰村 TWD97座標 X：120.6207520 Y：23.50716031	既有設施改善工程	連接下載觀光工程生態檢核確認表	原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題，故無須辦理生態檢核			尤文正(技士):(05)259-3900轉307