

表1-西拉雅國家風景區管理處公共工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	官田行政中心綜合管理空間建築工程	工程期程	112年3月~112年10月
	基地位置	地點:1.臺南市(縣)官田區(鄉、鎮、市)官田里(村) TWD97座標X:Y=23.18976:120.33566	工程預算 (千元)	35,670
	工程目的	官田行政中心綜合管理空間建築工程		
	工程類別	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	1. 建築工程：假設工程、整地及基礎工程、擋土牆工程、結構體工程、裝修工程、防水工程、門窗工程、雜項工程、景觀工程、建築物水電工程 2. 公共工程：園區潑雨改善工程、遊客中心燈具改善工程、停車場改善工程		
	預期效益	加強遊客遊憩與行政辦公區域遊憩品質，使行政管理功能更具效率，遊憩服務品質更能提昇。		
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 保護區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產資源保育區、 <input type="checkbox"/> 特別景觀區、 <input type="checkbox"/> 生態保護區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後頭及處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程(已開發場所) <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討			

承辦人：

技士朱大衛

課長：

課長林宏緯

處長：

處長徐振龍