

表 1-參山國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	獅山遊憩區步道及公共設施維護 整修工程	工程期程	民國 111 年 11 月 15 日至 民國 112 年 4 月 15 日(預估)
	基地位置	地點：新竹縣峨眉鄉 TWD97 座標 X：24.655340 Y：121.024773	工程預算 (千元)	新臺幣 8,500 千元
	工程目的	既有步道修繕、遊客中心周邊既有設施修繕		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input checked="" type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	既有步道棧板修繕、欄杆修繕、歇心茶樓屋頂漏水、獅山遊客中心周邊設施修繕		
	預期效益	維護遊客安全		
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且 經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 已開發場所 且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管 理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化、			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之 建築工程 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討			

承辦人：技士 洪唯評

技正：技正 洪英逸

副處長：

主管：技正兼
站主任 曾森裕

秘書：秘書 林宜錚

處長：處長 曹忠猷

填表日期：111 年 10 月 6 日

12