溫泉檢驗證明書

申請單位：福容大飯店股份有限公司台北分公司　**溫泉名稱**：淡水溫泉

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

營業處所：台北市大安區建國南路一段266號

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212~4

聯絡人: 王愛萍

（一）溫泉現地調查結果

採樣日期：108.02.12

水質特徵	顏色：褐色 味道：異味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：35.2℃ 儲槽出水口：33.2℃ 檢測時氣溫：25.3℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.2 儲槽出水口 pH 值：8.0	溫泉取得方式	□ 自然湧出 □ 開發方式取得 ■ 溫泉取供事業供水
供給方式	□ 直接放流不回收　■ 部分回流處理再利用　換水頻率：每週更換 □ 自然冷卻　□ 加水降溫 ■ 加熱增溫　其他：水車載送		

（二）溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期： 108.02.13

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分：			
				碳酸氫根離子	3480	3790	滴定法
				氯離子	8020	8590	硝酸汞滴定法
總溶解固體量	15200	16200	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

（三）泉質類別：氯化物碳氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關（構）、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款 溶解固體量 500 mg/L 以上 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子 250 mg/L 以上 4. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第三項 氯離子 250 mg/L 以上	

報告編號：EZ108H0003