溫泉檢驗證明書

申請單位： 日月光溫泉山莊（茂英企業社）　　溫泉名稱： 烏來溫泉

營業處所： 新北市烏來區新烏路四段18、22號　　檢驗單位： 安美謙德環保股份有限公司

（地址： 台中市西屯區工業區38路210號7樓之1）

（電話： (04)2350-7780　　聯絡人：王宜梅）

（一）溫泉現地調查結果：　　採樣日期：106.08.21

水質特徵	顏色：微白 味道：無 雜質：微濁 其他：無	泉溫	使用端出水口：52.1℃ 儲槽出水口：55.6℃ 檢測時氣溫：28.7℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.6 儲槽出水口 pH 值：7.6	溫泉取得方式	□自然湧出 ■開發方式取得 □溫泉取供事業供水
供給方式	■ 直接放流不回收 □部分回流處理再利用　換水頻率：每周換水。 ■ 自然冷卻　□加水降溫 □ 加熱增溫　其他：—		

（二）溫泉成分檢驗結果：　　檢驗完成日期：106.08.21-106.08.22

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	763	766	滴定法
總溶解固體量	1280	1290	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

（三）泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關（構）、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二[illegible]度以上。 2. 泉質符合溫[illegible]第一[illegible]溶解固體量(TDS)大於500mg/L，[illegible]大於250mg/L。	安美謙德環保股份有限公司 檢測機構 代表人 林孫斌

編號：GE106CF080