

溫泉檢驗證明書

申請單位:金都精緻溫泉飯店股份有限公司

溫泉名稱:北投溫泉

營業處所:台北市北投區光明路 240 號 1-6 樓

檢驗單位:精準環境股份有限公司

(地址:台北市內湖區行愛路 77 巷 16 號 3 樓)

連絡人:許崇仁 電話:02-8791-1131)

(一)溫泉現地調查結果:

採樣日期: 112.03.28

水質特徵	顏色:乳白色 味道:硫磺味 雜質:無雜質 其他:無	泉溫	使用端出水口: 45.2-45.6℃ 儲槽出水口: 54.4℃ 檢測時氣溫: 19.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值: 3.3-3.6 儲槽出水口 pH 值:3.6	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部份回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫	換水頻率: 每天放流 其他:*	


(二)溫泉成分檢驗結果:

檢驗完成日期:112.03.28~112.03.29

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分:	—	—	—	陰離子成分:	—	—	—
總溶解固體量	530	338	原水過濾法	特殊成分: 總硫化物	0.12	0.08	分光光度計/甲烯藍法

(三)泉質類別: 硫磺泉

檢驗證明:

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準:</p> <p>第二條第三款總硫化物 0.1(mg/L)以上,但在溫泉使用事業之使用端出水口,不得低於 0.05(mg/L)</p>	

編號: T23CB005#1~#4