

溫泉檢驗證明書

申請單位： 綺麗渡假村
 營業處所： 臺東縣鹿野鄉中華路一段 260 號

溫泉名稱： 紅葉溫泉
 檢驗單位： 道濟製藥廠股份有限公司
 (地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路 99 號)
 (電話:08-707-0705 聯絡人:陳俊彰)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：112.05.09

水質特徵	顏色：無 味道：無 雜質：無 其他：無	泉溫	使用端出水口： 大眾池:40.1℃、6101 房:50.8℃、 6103 房:50.7℃、6201 房:49.1℃、 6203 房:49.4℃、3101 房:50.0℃、 3103 房:51.3℃、3106 房:51.4℃、 3102 房:51.1℃、5101 房:48.9℃、 5103 房:50.7℃、5106 房:50.5℃、 5102 房:50.4℃ 儲槽出水口：45.1℃ 檢測時氣溫：22℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值： 大眾池:8.3、6101 房:8.3、6103 房:8.3、 6201 房:8.3、6203 房:8.3、3101 房:8.4、 3103 房:8.3、3106 房:8.3、3102 房:8.3、 5101 房:8.3、5103 房:8.4、5106 房:8.3、 5102 房:8.3 儲槽出水口：8.0	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 換水頻率：每日更換、使用後直接放流 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫 其他：—		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：112.05.10

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	370	371	滴定法
總溶解固體量	540	489	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量大於 500 mg/L；第二款第一項碳酸氫根離子大於 250 mg/L。 <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> 道濟製藥廠股份有限公司 合格證章 符合溫泉標準 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> 道濟製藥廠 股份有限公司 報告專用章 </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> 道濟製藥廠 </div> </div>