

溫泉檢驗證明書

申請單位：北投麗禧溫泉酒店

溫泉名稱：北投溫泉

(北投麗禧溫泉酒店股份有限公司)

營業處所：台北市北投區幽雅路 30 號

檢驗單位：景泰順檢驗股份有限公司

地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路 381 巷 13 號

電話：(037)461385#123 聯絡人：鄒靜芳

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：112.05.17

| | | | |
|------|--|---|--|
| 水質特徵 | 顏色：乳白 味道：微臭 雜質：有 其他：無 | 泉溫 | 使用端出水口：44.0℃ 儲槽出水口：52.8℃ 檢測時氣溫：28℃ |
| 酸鹼度 | 使用端出水口 pH 值：4.0 儲槽出水口 pH 值：4.3 | 溫泉取得方式 | <input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水 |
| 供給方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫 | <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 加水降溫 | 換水頻率：使用後直接放流 其他：* |



(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：112.05.18

| 檢驗項目 | 檢驗值(mg/L) | | 檢驗方法 | 檢驗項目 | 檢驗值(mg/L) | | 檢驗方法 |
|--------|-----------|-------|-------|---------------|-----------|-------|------------------------|
| | 使用端出水口 | 儲槽出水口 | | | 使用端出水口 | 儲槽出水口 | |
| 陽離子成分： | | | | 陰離子成分： | | | |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| 總溶解固體量 | 463 | 435 | 原水過濾法 | 特殊成分： 總硫化物 | 0.30 | 0.35 | 分光光度計法/甲烯藍法 呈色時間定量法 |

(三) 泉質類別：硫磺泉

檢驗證明：

| | |
|--|---|
| 符合溫泉標準合格證章 | 檢驗機關(構)、團體簽章 |
| <p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條 攝氏 30℃ 以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準： 第二條第三款 總硫化物大於 0.1mg/L 以上。</p> <div style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p style="color: red; font-weight: bold;">景泰順檢驗股份有限公司</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">符合溫泉標準 合格證章</p> <p style="color: red; font-size: small;">苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號 TEL:037-461385</p> </div> |  |

編號：FX112H00006