

# 溫泉檢驗證明書

申請單位： 福容大飯店 桃園機場捷運 A8

溫泉名稱： 淡水溫泉

營業處所： 桃園市龜山區復興一路 2 號 3 樓

檢驗單位： 東典環安科技股份有限公司

(地址：宜蘭縣五結鄉利工二路 99 號)

(聯絡人：林俊男 電話：03-9900999)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：112/05/05

水質特徵	顏色：黃色 味道：有味道 雜質：微濁 其他：無	泉溫	使用端出水口：大眾池 43.7℃ 儲槽出水口：39.2℃ 檢測時氣溫：28.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：大眾池 8.4 儲槽出水口 pH 值：8.1	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用   換水頻率：每週乙次 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：溫泉車運送		


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：112/05/06

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子 氯離子	2632 5835	3811 6539	滴定法 硝酸汞滴定法
總溶解固體量	13310	14710	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

(三) 泉質類別：氯化物碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第一條攝氏 30℃ 以上。 2. 泉質符合溫泉標準： 第二條第一款 總溶解固體量大於 500 mg/L 以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250 mg/L 以上。 第二條第二款 氯離子大於 250 mg/L 以上。	

編號：H11204280002001