

溫泉檢驗證明書

申請單位：第一閣旅社(山樂溫泉)

溫泉名稱：北投溫泉

營業處所：台北市北投區泉源路17號

檢驗單位：精準環境股份有限公司

(地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓)

連絡人：許崇仁 電話：02-8791-1131)

(一)溫泉現地調查結果：

採樣日期： 112.06.12

水質特徵	顏色：乳白色 味道：硫磺味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：52.4~52.4℃ 儲槽出水口：52.7℃ 檢測時氣溫：27.3℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：2.9~2.9 儲槽出水口 pH 值：2.9	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部份回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫	換水頻率：每天放流 其他：*	


(二)溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：112.06.13~112.06.14

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分：	—	—	—
總溶解固體量	668	754	原水過濾法	特殊成分： 總硫化物	0.14	0.16	分光光度計/甲烯藍法

(三)泉質類別：硫磺泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準：</p> <p>第二條第一款 總溶解固體量 $\leq 500 \text{ mg/L}$ 以上。</p> <p>第二條第三款 總硫化物 0.1 mg/L 以下。</p> <p>溫泉在溫泉使用事業之使用端出水口淨化處理後 0.2 mg/L</p>	

編號：T23FB004#1~#2