溫泉檢驗證明書

申請單位：　蕃薯藤有限公司 羅浮分公司　　溫泉名稱：　羅浮溫泉

營業處所：　桃園市復興區羅浮里羅浮 142 號　　檢驗單位：　東典環安科技股份有限公司
(地址：宜蘭縣五結鄉利工二路 99 號)
(聯絡人:林俊男電話:03-9900999)

（一）溫泉現地調查結果：　　採樣日期：**112/06/02**

水質特徵	顏色：微黃 味道：有異味 雜質：清澈 其他：無	泉溫	使用端出水口：大眾池 43.5~48.0℃ 個人湯屋 49.2℃ 儲槽出水口：43.2~50.1℃ 檢測時氣溫：35.6℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：大眾池 8.4 個人湯屋 8.4 儲槽出水口 pH 值：8.5~8.6	溫泉取得方式	□ 自然湧出 □ 開發方式取得 ■ 溫泉取供事業供水
供給方式	□直接放流不回收 ■部分回流處理再利用　換水頻率：每週 1 次 □自然冷卻　□加水降溫 ■加熱增溫　其他：-		

（二）溫泉成分檢驗結果：　　檢驗完成日期：**112/06/03**

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	539	567	滴定法
總溶解固體量	652	684	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

（三）泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關（構）、團體簽章
1.泉溫符合溫泉標準第 2 條攝氏 30℃ 以上。 2.泉質符合溫泉標準： 第二條第一款 總溶解固體量大於 500 mg/L 以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250 mg/L 以上。	東典環安科技股份有限公司 檢驗中心主任 許智明 環境檢驗中心

編號：H11205180001001