

溫泉檢驗證明書

申請單位： 勝華大飯店股份有限公司

溫泉名稱： 東埔溫泉

營業處所： 南投縣信義鄉東埔村開高巷 60 號

檢驗單位： 琨鼎環境科技股份有限公司

(地址：台中市青島一街 33~5 號 6 樓 B 室)

(聯絡人：蕭敏裕 電話：04-22972731)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：112.10.31

水質特徵	顏色：透明 味道：無異味 雜質：無雜質 其他：—	泉溫	儲槽出水口：47.9°C 使用端出水口：39.8°C~42.8°C 檢測時氣溫：27.3°C
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：7.5 儲槽出水口 pH 值：7.6~8.0	溫泉取得方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫	換水頻率：	大眾池隨時放流 個人湯屋每次換水 其他：—


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：112.11.01

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	364/354 361/371 369/386	359	滴定法
—	—	—	—	特殊成分： —	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫根泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準第二條第二款碳酸氫根離子大於 250 mg/L。</p>	



編號：FQ112C0023