

溫泉檢驗證明書

申請單位：山水妍溫泉會館

溫泉名稱：金崙溫泉

營業處所：臺東縣太麻里鄉金崙村溫泉路1之6號

檢驗單位：道濟製藥股份有限公司
(地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號)
(電話:08-707-0705 聯絡人:陳俊彰)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：112.02.06

水質特徵	顏色：無 味道：無 雜質：無 其他：無	泉溫	使用端出水口： 大眾池#1:51.8℃ 102:50.9℃ 201:50.8℃ 301:50.6℃ 儲槽出水口：52.2℃ 檢測時氣溫：24.2℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值： 大眾池#1:7.3 102：7.2 201：7.3 301：7.2 儲槽出水口：7.4	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 換水頻率：使用後直接放流 ☐ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☐ 加熱增溫 其他：—		

(二) 溫泉成分檢驗結果：


檢驗完成日期：112.02.08

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	908	894	滴定法
總溶解固體量	1780	1894	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1.泉溫符合溫泉標準第二條攝氏30度以上。 2.泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量大於500 mg/L；第二款第一項碳酸氫根離子大於250 mg/L。	 



編號：112FN0002