

## 溫泉檢驗證明書

申請單位： 帝綸溫泉大飯店  
 營業處所： 南投縣信義鄉東埔村開高巷 86 號、86-1 號

溫泉名稱： 東埔溫泉  
 檢驗單位： 琨鼎環境科技股份有限公司  
 (地址：台中市青島一街 33-5 號 6 樓 B 室)  
 (聯絡人：蕭敏裕 電話：04-22972731)

**(一) 溫泉現地調查結果：**

採樣日期：112.12.19



水質特徵	顏色：透明 味道：無異味 雜質：略有雜質 其他：—	泉溫	儲槽出水口：47.9°C 使用端出水口：40.0°C~43.9°C 檢測時氣溫：24.3°C
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：6.9~7.7 儲槽出水口 pH 值：7.5	溫泉取得方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫	換水頻率：	溫泉眾浴池：每天換水 個人湯屋：每次使用後更換 其他：—

**(二) 溫泉成分檢驗結果：**

檢驗完成日期：112.12.20

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	1220/1260 1270/1280 1200/1280 1310/1190 1130/1210 /1260	1270	滴定法
—	—	—	—	特殊成分： —	—	—	—

**(三) 泉質類別：碳酸氫根泉  
 檢驗證明：**

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第二款碳酸氫根離子大於 250 mg/L	 

編號：FQ112C0031

3