

# 溫泉檢驗證明書

申請單位：蘊泉庄(鴻寬)

溫泉名稱：淡水溫泉

營業處所：新北市淡水區淡金路 79 巷 16 號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：連怡婷

## (一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：113.02.15

水質特徵	顏色：微黃 味道：異味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：37.1~45.1℃ 儲槽出水口：40.2℃ 檢測時氣溫：18.9℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.0~8.1 儲槽出水口 pH 值：7.8	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫		
換水頻率：個人池每次使用後更換 其他：			

## (二) 溫泉成分檢驗結果：


檢驗完成日期：113.02.16

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分：	—	—	—
—	—	—	—	碳酸氫根離子	4410	4430	滴定法
—	—	—	—	氯離子	8620	84800	硝酸汞滴定法
總溶解固體量	18700	18500	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

## (三) 泉質類別：氯化物碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款 溶解固體量 500 mg/L 以上 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子 250 mg/L 以上 4. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第三項 氯離子 250 mg/L 以上	



報告編號：EZ113H0019

