

溫泉檢驗證明書

申請單位：爺亨溫泉股份有限公司

溫泉名稱：復興溫泉

營業處所：桃園市復興區三光里爺亨 24 號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司
 新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4
 聯絡人：余嘉娟

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：113.01.16/113.03.26

水質特徵	顏色：無色 味道：臭味 雜質：無雜質 其他：無	溫泉	使用端出水口：47.9~48.0℃ 儲槽出水口：46.0℃ 檢測時氣溫：15.5℃/26.1℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：6.9~7.0 儲槽出水口 pH 值：7.8	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加熱增溫	<input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 加水降溫	換水頻率：個人湯屋每次換 大眾池早、中、晚各換一次 其他：

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：113.01.17/113.03.27

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
總溶解固體量	972	988	原水過濾法	陰離子成分： 碳酸氫根離子	1200	1140	滴定法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量 500 mg/L 以上 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款碳酸氫根離子 250 mg/L 以上	

