

溫泉檢驗證明書

申請單位：日出峇里溫泉飯店股份有限公司
(日出溫泉渡假飯店)

溫泉名稱：泰安溫泉

營業處所：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山 34 號

檢驗單位：景泰順檢驗股份有限公司

地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路 381 巷 13 號

電話：(037)480258#123 聯絡人：鄒靜芳

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：113.10.21

| | | | |
|------|--|---|--|
| 水質特徵 | 顏色：無色 味道：無味 雜質：無 其他：* | 泉溫 | 使用端出水口：47.0℃ 儲槽出水口：42.8℃ 檢測時氣溫：30.1℃ |
| 酸鹼度 | 使用端出水口 pH 值：8.1 儲槽出水口 pH 值：8.0 | 溫泉取得方式 | <input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水 |
| 供給方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫 | <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 加水降溫 | 換水頻率：使用後直接放流 其他：* |



(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：113.10.22

| 檢驗項目 | 檢驗值(mg/L) | | 檢驗方法 | 檢驗項目 | 檢驗值(mg/L) | | 檢驗方法 |
|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------|-------|------|
| | 使用端出水口 | 儲槽出水口 | | | 使用端出水口 | 儲槽出水口 | |
| 陽離子成分： | | | | 陰離子成分： | | | |
| * * * | * * * | * * * | * * * | 碳酸氫根離子 | 933 | 989 | 滴定法 |
| | | | | 硫酸根離子 | * | * | * |
| | | | | 氯離子 | * | * | * |
| 總溶解固體量 | 1020 | 1070 | 原水過濾法 | 特殊成分： | | | |
| | | | | 游離二氧化碳 | * | * | 推算法 |

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

| | |
|---|--|
| 符合溫泉標準合格證章 | 檢驗機關(構)、團體簽章 |
| <p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條 攝氏 30℃ 以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準：</p> <p>第二條第一款 總溶解固體量大於 500mg/L 以上。</p> <p>第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250mg/L 以上。</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">  <p style="color: red; font-weight: bold;">景泰順檢驗股份有限公司</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">符合溫泉標準</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">合格證章</p> <p style="color: red; font-size: small;">苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號</p> <p style="color: red; font-size: small;">TEL:037-461385</p> </div> |  |

編號：FX113H00030