溫泉檢驗證明書

申請單位： 山之林溫泉餐館　　**溫泉名稱：** 北投溫泉

營業處所： 臺北市北投區行義路 402 巷 15 號　　**檢驗單位：** 東典環安科技股份有限公司
(地址：宜蘭縣五結鄉利工二路 99 號)
(聯絡人：林俊男電話：03-9900999)

（一）溫泉現地調查結果：　　**採樣日期：113/08/29**

水質特徵	顏色：透明、微黃色 味道：有味道 雜質：清澈、微濁；混濁 其他：無	泉溫	使用端出水口：大眾池 43.8℃ 個人湯屋 50.2℃ 儲槽出水口：50.7℃ 檢測時氣溫：30.1℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：大眾池 3.3 個人湯屋 3.2 儲槽出水口 pH 值：2.1	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☐ 開發方式取得 ■ 溫泉取供事業供水
供給方式	■直接放流不回收 ☐部分回流處理再利用　換水頻率：直接放流不回收無換水頻率 ■自然冷卻 ☐加水降溫 ☐加熱增溫　其他：		

（二）溫泉成分檢驗結果：　　**檢驗完成日期：113/08/30**

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： 總鐵離子	-	-	火焰式原子吸收光譜法	陰離子成分： 硫酸根離子 氯離子	- -	644 318	離子層析法 硝酸汞滴定法
總溶解固體量	602	1360	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

（三）泉質類別：酸性-硫酸鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關（構）、團體簽章
1.泉溫符合溫泉標準第三條攝氏 30℃以上 2.泉質符合溫泉標準: 第二條第一款 總溶解固體量大於 500 mg/L 以上。 東典環安科技股份有限公司 符合溫泉標準合格證章 環境檢驗中心	東典環安科技股份有限公司 檢驗中心主任 許智明 環境檢驗中心

編號：H113072200008001