

溫泉檢驗證明書

申請單位： 綺麗渡假村

溫泉名稱： 紅葉溫泉

營業處所： 臺東縣鹿野鄉中華路一段 260 號

檢驗單位： 道濟製藥廠股份有限公司
(地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路 99 號)
(電話:08-707-0705 聯絡人:陳科均)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：113.08.19

水質特徵	顏色：透明無色 味道：無 雜質：無 其他：無	泉溫	使用端出水口： 大眾池:41.0℃、5103 房:50.1℃、 5108 房:50.2℃、5213 房:49.6℃、 5218 房:49.8℃、5301 房:51.1℃、 5302 房:51.2℃、3307 房:48.9℃、 3308 房:49.0℃、3206 房:49.6℃、 3202 房:47.9℃、3105 房:49.8℃、 3101 房:51.1℃ 儲槽出水口：45.1℃ 檢測時氣溫：28.2℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值： 大眾池:8.3、5103 房:8.4、5108 房:8.4、 5213 房:8.3、5218 房:8.4、5301 房:8.3、 5302 房:8.3、3307 房:8.3、3308 房:8.4、 3206 房:8.4、3202 房:8.3、3105 房:8.4、 3101 房:8.3 儲槽出水口：8.1	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 換水頻率：每日更換、使用後直接放流 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫 其他：—		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：113.08.20

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	378	381	滴定法
總溶解固體量	426	412	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二款第一項碳酸氫根離子大於 250 mg/L。	 

