

## 溫泉檢驗證明書

申請單位： 景大渡假莊園

溫泉名稱： 關子嶺溫泉

營業處所： 臺南市白河區關嶺里關子嶺56號

檢驗單位： 琨鼎環境科技股份有限公司  
(地址：台中市青島一街33-5號6樓B室)  
(聯絡人：蕭敏裕 電話：04-22972731)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期： 113/08/23

水質特徵	顏色：灰色 味道：泥漿味 雜質：有雜質(泥坩土) 其他：—	泉溫	儲槽出水口：47.1°C 使用端出水口：42.7°C~46.4°C 檢測時氣溫：30.2°C
酸鹼度	使用端出水口pH值：8.2~8.3 儲槽出水口pH值：8.3	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用   換水頻率：溫泉眾浴池:每日換水 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫   個人湯屋:每次使用後換水 <input type="checkbox"/> 加熱增溫   其他：—		



(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期： 113/08/24

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分：	4820/4860 4910/4800 4920/4920	4830	滴定法
—	—	—	—	氯離子	2390/2460 2350/2370 2330/2330	2360	硝酸汞 滴定法
總溶解固體	11300/11400 11900/11600 10800/11000	11000	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

(三) 泉質類別： 碳酸氫鹽氯化物泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏30度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第一款總溶解固體在500 mg/L以上、第一款碳酸氫根離子、氯離子大於250 mg/L 	

編號：FQ113C0033