

溫泉檢驗證明書

申請單位：雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 溫泉名稱：日月潭溫泉
 檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司
 營業處所：南投縣漁池鄉水社村中正路 23 號 新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4
 聯絡人：連怡婷

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：113.09.02

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：透明 其他：無	泉溫	使用端出水口：41.3~41.8℃ 儲槽出水口：45.0℃ 檢測時氣溫：33.8℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.3-8.4 儲槽出水口 pH 值：8.4	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input checked="" type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 換水頻率：個人湯屋每次換 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫 其他：		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：113.09.04

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陰離子成分： 碳酸氫根離子	258	268	滴定法				

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第二款碳酸氫根離子 250 mg/L 以上。 <div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div>

報告編號：EZ113H0138