

溫泉檢驗證明書

申請單位： 知本金聯世紀酒店
 營業處所： 臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路 30 號

溫泉名稱： 知本溫泉
 檢驗單位： 道濟製藥廠股份有限公司
 (地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路 99 號)
 (電話:08-707-0705 聯絡人:陳科均)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：113.07.02

水質特徵	顏色：透明無色 味道：無 雜質：無 其他：無	泉溫	使用端出水口： 226:48.8℃、227:47.9℃、228:47.8℃、 229:48.2℃、230:47.9℃、232:48.1℃、 233:48.3℃、236:48.5℃、237:48.4℃、 239:48.2℃、240:47.9℃、238:48.1℃、 235:48.4℃、231:48.5℃、201:47.8℃、 202:47.7℃ 儲槽出水口：58.5℃ 檢測時氣溫：32.3℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值： 226: 6.7、227:6.7、228:6.6、 229: 6.7、230:6.8、232:6.8、 233: 6.7、236:6.8、237:6.9、 239: 6.9、240:6.8、238:7.0、 235: 7.1、231:7.0、201:6.9、 202: 6.9 儲槽出水口：6.4	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 換水頻率：使用後直接放流 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫 其他：—		



(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：113.07.04

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分：			
				碳酸氫根離子	1193	1114	滴定法
總溶解固體量	1385	1738	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量大於 500 mg/L；第二款第一項碳酸氫根離子大於 250 mg/L。	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> 道濟製藥廠股份有限公司 合格證章 符合溫泉標準 </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>