

溫泉檢驗證明書

申請單位： 山月溫泉館

溫泉名稱： 紅葉溫泉

營業處所： 臺東縣鹿野鄉鹿野村鹿鳴路 97 號

檢驗單位： 道濟製藥廠股份有限公司
(地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路 99 號)
(電話:08-707-0705 聯絡人:陳科均)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：113.08.19

水質特徵	顏色：透明無色 味道：無 雜質：無 其他：無	溫泉	使用端出水口： 個人湯屋 107:53.8℃ 大眾池:53.1℃ 儲槽出水口：52.9℃ 檢測時氣溫：29.4℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值： 個人湯屋 107: 7.9 大眾池: 8.1 儲槽出水口：7.7	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 換水頻率：使用後直接放流 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫 其他：—		




(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：113.08.20

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分：			
				碳酸氫根離子	378	378	滴定法
總溶解固體量	413	436	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準第二款第一項碳酸氫根離子大於 250 mg/L。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<div style="margin-top: 20px;">   </div>

編號：113FN0022