

# 溫泉檢驗證明書

申請單位：金泉浴池

溫泉名稱：金山溫泉

營業處所：新北市金山區溫泉路2巷2號

檢驗單位：亞太環境科技股份有限公司(地址:高雄市三民區灣興街39巷8號、聯絡人：郭記輝、電話：(07)392-8088分機305)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：111.05.10

水質特徵	顏色：淡黃色 味道：無味 雜質：清澈 其他：※	泉溫	使用端出水口：43.1℃ 儲槽出水口：42.9℃ 檢測時氣溫：30.6℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：6.8 儲槽出水口 pH 值：6.8	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 換水頻率：每日乙次 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫		其他：※

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：111.05.12

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	*	*	*	陰離子成分： 碳酸氫根離子	934	989	滴定法
總溶解固體量	958	938	原水過濾法	特殊成分：	*	*	*

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準 碳酸氫根離子(HCO <sup>3-</sup> )大於 250 mg/L。 總溶解固體量(TDS)大於 500 mg/L。	 

編號：EC11109388-TWA01