

溫泉檢驗證明書

申請單位： 少帥禪園
(少帥禪園(股)公司)

溫泉名稱： 北投溫泉

營業處所： 臺北市北投區幽雅路 34 號

檢驗單位： 東典環安科技股份有限公司
(地址：宜蘭縣五結鄉利工二路 99 號)
(聯絡人：林俊男 電話：03-9900999)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：111/09/08

| | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水質特徵 | 顏色：白~微白色 味道：硫磺味 雜質：微濁~混濁 其他：無 | 泉溫 | 使用端出水口：大眾池 40.2℃ 個人設施 45.7~45.8℃ 儲槽出水口：49.6℃ 檢測時氣溫：28.7℃ |
| 酸鹼度 | 使用端出水口 pH 值：大眾池 3.8 個人設施 3.9 儲槽出水口 pH 值：4.1 | 溫泉取得方式 | <input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水 |
| 供給方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 換水頻率：直接放流不回收無換水頻率 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫 其他： | | |


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：111/09/09

| 檢驗項目 | 檢驗值(mg/L) | | 檢驗方法 | 檢驗項目 | 檢驗值(mg/L) | | 檢驗方法 |
|-------------|-----------|-------|-------|---------------|-----------|-------|------------|
| | 使用端出水口 | 儲槽出水口 | | | 使用端出水口 | 儲槽出水口 | |
| 陽離子成分： — | — | — | — | 陰離子成分： — | — | — | — |
| 總溶解固體量 | 344 | 392 | 原水過濾法 | 特殊成分： 總硫化物 | 0.19 | 0.89 | 分光光度計/甲烯藍法 |

(三) 泉質類別：硫磺泉

檢驗證明：

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 符合溫泉標準合格證章 | 檢驗機關(構)、團體簽章 |
| 1. 泉溫符合溫泉標準第三條攝氏 30℃ 以上 2. 泉質符合溫泉標準第一條第三款總硫化物 0.1(mg/L) 以上。 但在溫泉使用事業之使用端出水口，不得低於 0.05(mg/L)。 |  |

編號：H11108220001001