

# 溫泉檢驗證明書

申請單位：欣欣民宿  
 營業處所：臺南市白河區關嶺里3鄰關子嶺  
 226號

溫泉名稱：關子嶺溫泉  
 檢驗單位：琨鼎環境科技股份有限公司  
 (地址:台中市青島一街33-5號6樓B室)  
 (聯絡人:蕭敏裕 電話:04-22972731)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：111.05.12


水質特徵	顏色：淡灰色 味道：無異味 雜質：略帶泥 其他：—	泉溫	儲槽出水口：37.8°C 使用端出水口：41.4°C 檢測時氣溫：25.1°C
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：9.0 儲槽出水口 pH 值：9.0	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 換水頻率： <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫 其他：—		

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：111.05.13

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子 氯離子	3130 2380	2840 2440	滴定法
總溶解固體	9730	9890	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽-氯化物泉  
 檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏30度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體在500 mg/L以上、第二款碳酸氫根離子大於250 mg/L，氯離子大於250 mg/L。	

編號：FQ111C0018