

台旭環境科技中心股份有限公司 (函)

地址：新北市新莊區 248  
五權一路一號四樓之五  
電話：(02) 2299-0212  
傳真：(02) 2299-0050

受文者：交通部觀光局

發文日期：中華民國 111 年 07 月 29 日  
發文字號：台旭總字第 111033 號  
速 別：  
密等及解密條件或保密期限：  
附 件：證明書

主 旨：本公司受理“新竹縣尖石鄉公所(秀巒溫泉公共浴室)”委託檢測溫泉水，已完成檢驗，茲檢送溫泉檢驗證明書一式一份，敬請 查核。


說 明：

- 一、依據“交通部觀光局認可溫泉檢驗機關(構)、團體執行溫泉檢驗業務須知”辦理。
- 二、檢送“新竹縣尖石鄉公所(秀巒溫泉公共浴室)”溫泉檢驗證明書一式一份。

正 本：交通部觀光局  
副 本：

台旭環境科技中心股份有限公司

董事長：江誠榮



# 溫泉檢驗證明書

申請單位：新竹縣尖石鄉公所(秀巒溫泉公共浴室) 溫泉名稱：秀巒溫泉  
 營業處所：新竹縣尖石鄉秀巒村4鄰控溪32號 (秀巒溫泉公共浴室)  
 檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司  
 新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4  
 聯絡人：余嘉娟

## (一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：111.07.19

水質特徵	顏色：清 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：43.0~44.6℃ 儲槽出水口：52.0℃ 檢測時氣溫：31.6℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.4 儲槽出水口 pH 值：8.2	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用      換水頻率：大眾池 3 天清洗，個人湯屋每次換 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫                              其他：		

## (二) 溫泉成分檢驗結果：


檢驗完成日期：111.07.20

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：				陰離子成分：			
—	—	—	—	碳酸氫根離子	790	864	滴定法
				氯離子	0.90	0.77	硝酸汞滴定法
總溶解固體量	724	735	原水過濾法	特殊成分：			
				—	—	—	—

## (三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

### 檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款 溶解固體量 500 mg/L 以上 3. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子 250 mg/L 以上	



報告編號：EZ111H0111