

溫泉檢驗證明書

申請單位：瀧乃湯浴室

溫泉名稱：北投溫泉

營業處所：台北市北投區光明路 244 號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4
聯絡人：余嘉娟

(一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：111.11.15

水質特徵	顏色：清澈 味道：硫酸味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：52.1~52.3℃ 儲槽出水口：— 檢測時氣溫：25.8℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：<1.66 儲槽出水口 pH 值：—	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加熱增溫	<input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 加水降溫	換水頻率：3 日 其他：


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：111.11.16

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：				陰離子成分：			
總鐵	91.8	—	火焰式原子吸收光譜法	硫酸根離子	2150	—	濁度法
				氯離子	2720	—	硝酸汞滴定法
總溶解固體量	4770	—	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

(三) 泉質類別：酸性-鐵-氯化物硫酸鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<ol style="list-style-type: none"> 1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量 500 mg/L 以上 3. 泉質符合溫泉標準第二條第一款第二項硫酸根離子 250 mg/L 以上 4. 泉質符合溫泉標準第二條第一款第三項氯離子 250 mg/L 以上 5. 泉質符合溫泉標準第二條第三款第三項總鐵大於 10 mg/L 	

報告編號：EZ111H0169