

溫泉檢驗證明書

申請單位：國蘭花園 villa 會館(國禎興業有限公司) 溫泉名稱：寶來溫泉

營業處所：高雄市六龜區寶來里寶來2巷36之30號 檢驗單位：亞太環境科技股份有限公司(地址:高雄市三民區灣興街39巷8號、聯絡人：洪苡滋、電話：(07)392-8088分機305)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：110.04.6

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無雜質 其他：※	泉溫	使用端出水口：42.8~43.0℃ 儲槽出水口：49.6℃ 檢測時氣溫：23.3℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.0 儲槽出水口 pH 值：7.4	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 換水頻率：※ <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫 其他：※		


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：110.04.08

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	*	*	*	陰離子成分： 碳酸氫根離子	3680	3910	滴定法
總溶解固體量	9150	9120	原水過濾法	特殊成分：	*	*	*

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準攝氏30度以上。 2. 泉質符合溫泉標準 碳酸氫根離子(HCO ³⁻)大於250 mg/L。 總溶解固體量(TDS)大於500 mg/L。	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 亞太環境科技股份有限公司 符合溫泉標準 合格證章 高雄市三民區灣興街39巷8號 TEL:07-3928088 </div> 

編號：EC11005979-TWA001