

溫泉檢驗證明書

申請單位：瑪莉休閒農莊

溫泉名稱：碳酸氫鹽泉

營業處所：南投縣仁愛鄉春陽村虎門巷 100 號

檢驗單位：琨鼎環境科技股份有限公司

(地址:台中市青島一街 33-5 號 6 樓 B 室)

(聯絡人:蕭敏裕 電話:04-22972731)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：110.08.26

水質特徵	顏色：透明無色 味道：無味 雜質：無雜質 其他：—	泉溫	儲槽出水口：43.0°C 使用端出水口：40.2°C~41.8°C 檢測時氣溫：32.5°C
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：6.5~7.0 儲槽出水口 pH 值：6.4	溫泉取得方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫	換水頻率：	眾浴池每日更換，個人湯屋每次更換。 其他：—


(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：110.08.27

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	1140	1170	滴定法
總溶解固體	1080	1090	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫根泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體在 500 mg/L 以上證章第二款碳酸氫根離子大於 250 mg/L 份有限公司</p>	

編號：FQ110C0008