

交通部觀光局茂林國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	111年度茂林國家風景區據點設施 整修工程	工程期程	民國111年10月13日至民國111 年12月31日(80日曆天)
	基地位置	地點： <u>高雄市(縣) 六龜、茂林區</u> TWD97座標 X：228909.739 Y：1206227.574 TWD97座標 X：228890.018 Y：1206781.659	工程預算 (千元)	4,780
	工程目的	步道及用路修繕		
	工程類型	<input checked="" type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input checked="" type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	既有道路鋪面、步道及台階、欄杆修繕		
	預期效益	辦理新威森林公園及高雄市茂林區步道修繕，提升觀光遊憩服務品質及優質遊憩服務設施與環境，達到促進新威森林公園及茂林國家風景區觀光發展、活絡地方及原住民部落休閒產業發展之目標。		
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經 自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 已開發場所且自 經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化、			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建 築工程。 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討			

