



表1-花東縱谷國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程	工程期程	民國 111年 9月 30日 至民國 112年 5月 31日
	基地位置	地點：_花蓮縣_縣_壽豐_鄉 TWD97座標 X：301776.821 Y：2647878.125	工程預算 (千元)	49,671千元
	工程目的	改善碼頭設施及拓寬步道鋪面等，提升鯉魚潭潭北服務品質		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input checked="" type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	改善碼頭設施及拓寬步道鋪面等，提升鯉魚潭潭北服務品質		
	預期效益	提升鯉魚潭潭北服務品質		
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區。 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且 <u>經自評確認無涉及生態環境保育議題</u> 、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所 <u>且經自評確認無涉及生態環境保育議題</u> 、 <input type="checkbox"/> 維護管 理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化、			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之 建築工程。 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討			

承辦人：

課長：

處長：