

附表 3 茂林國家風景區管理處環境生態異常狀況處理原則表

基本資料	工程名稱	新威行政中心辦公區及遊客服務空間擴建工程		
	設計廠商	塗能誼建築師事務所		
	基地位置	地點：高雄市六龜區新威段840-114、840-22、840-23、840-24地號 TWD97 座標 X:211298.01 Y:2532278.28	工程預算 (千元)	49,641
	工程目的	為提升景區設施服務品質並提供遊客各種服務相關之設施。		
	工程概要	建物空間主要為行政辦公空間、旅遊諮詢、導覽解說、農特產推廣展售、簡易餐飲販賣、浴廁及汙水處理設施等功能，另戶外有多功能廣場(含停車空間)及景觀綠帶等。		
生態異常 狀況處理 原則	異常狀況類型		擬定處理原則	
	植被剷除		立即停工並通知生態團隊與主管機關到場進行瞭解，並要求施工單位將被剷除植被回復至施工前狀態。	
	生態保護對象異常		施工過程中，發現周邊有生物大量死亡現象或是生態保護對象有異常應立即停工並通知生態團隊與主管機關到場，釐清發生原因與提出解決對策。	
	水域動物暴斃		案區內無水域之相關環境及水域動物。	
	施工闢設不當		立即停工並通知生態團隊與主管機關到場進行瞭解，並對施工當位進行生態檢核相關課程。	
	環保團體或在地居民陳情事件		施工過程中，遭遇當地居民反對或提出疑議，應通知生態團隊與主管機關到場協助說明，以使其了解相關處置方案之緣由，並邀請專家學者及當地居民召開相關說明會議，共同討論後續處理方式。	
	其他		遇其他生態相關之異常現象，應通知生態團隊協助釐清與處理。	
設計單位簽章：		管理處複核		
生態背景單位簽章：		承辦人：		
		課長：		
		處長：		

附表 4 生態團隊相關資訊說明

和森生態有限公司/執行長 郭家和博士	
學歷	國立屏東科技大學森林系學士(2005-2009) 國立屏東科技大學森林系碩士(2009-2012) 國立屏東科技大學生物資源研究所博士(2012-2018)
經歷	1. 屏東科技大學森林經營暨地理資訊系統研究室研究助理(2009.08-2018.09)。 2. 2013 年教育部學海飛颺計畫赴日本酪農學院大學進修(2013.09- 2014.02)。 3. 實踐大學休閒產業管理學系兼任講師(2015.09-2019.09, 授課科目: 自然資源保育技術與實作、解說及環境資源管理、地理資訊系統 於休閒產業之應用)。 4. 冠昇生態調查有限公司-環境資源調查組組長(2016.08-2018.09)。 5. 福建省龍岩學院-經濟與管理學院-旅遊與管理學系 講師(2018.09-2021.09)。 6. 冠昇生態有限公司 專案經理(2021.10-2022.02) 7. 和森生態有限公司 執行長(2022.03-迄今)
專長	生物資源調查、環境生態評估及策略制定、森林土壤循環分析
和森生態有限公司/副執行長 張起華博士候選人	
學歷	國立屏東科技大學森林系學士(2009-2013) 國立屏東科技大學森林系碩士(2013-2015) 國立屏東科技大學熱帶農業暨國際合作研究系博士班(2015-迄今)
經歷	1. 國立屏東科技大學森林經營暨遙感探測研究室研究助理(2013.08-2022.03) 2. 2016 年教育部學海飛颺計畫赴英國 University of Stirling 進行短期交換學生(2016.11-2017.05)和森生態有限公司 副執行長(2022.03-迄今)
專長	1. 生物資源調查、遙感探測、森林碳估算、無人飛行載具測繪