

表 1-花東縱谷國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	鳳林遊憩區露營水岸景觀工程	工程期程	180 日曆天
	基地位置	地點：花蓮縣鳳林鎮 TWD97 座標 X：291799；Y：2621361	工程預算	新臺幣 30,607 千元
	工程目的	提升水體品質及改善水岸景觀設施，增加觀光服務水平。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	1.將池邊坡護岸具體綠化，以植生包、噴植草等工法降低礫石阻隔。 2.現有礫石採現地平衡用於他處之級配、拋石護岸所用，以減少營建廢棄物外運。 3.以砌石方式增加既有渠道護岸耐久性，及提升沉沙效果，改善水體品質。		
	預期效益	1.打造親水空間，提供據點多樣化遊憩功能。 2.綠地優化，增加遮蔭減噪及空間特色營造等機能，提供完善之休憩活動空間。		
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區。 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input checked="" type="checkbox"/> 植栽綠美化、			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程。 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討			

承辦人：

技士韓欽泰

課長：

1

工務課高冠明
課長

處長：

處長郭振陵