

附錄五、澎湖國家風景區管理處公共工程生態檢核紀錄表(施工階段)

基本資料	工程名稱	璀璨明珠悠活休憩點統包工程			
	設計單位	吳旗清建築師事務所	監造廠商	許正璟建築師事務所	
	營造廠商	建皇營造工程有限公司	工程期程	總工期350日曆天	
	基地位置	地點：澎湖縣馬公市國宅段288-1地號 TWD97座標 X： <u>107236</u> Y： <u>2603900</u>	契約金額 (千元)	3,030千元整	
	工程目的	優化自行車旅遊環境與發展特色旅遊活動，展現地景美學以塑造澎南景區的自明性，打造緊密結合地景藝術及環境空間。			
	工程概要	展現地景美學以塑造澎南景區的自明性，打造緊密結合地景藝術及環境空間。			
項目	檢核項目/內容概述				
生態背景及工程專業團隊	<p>是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊？</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是，團隊組成單位<u>松楓生態服務有限公司</u>、<u>建皇營造工程有限公司</u></p> <p><input type="checkbox"/>否，原因</p>				
生態保育措施	生態環境確認	<p>是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置，並擬定生態保育措施及環境影響注意事項？</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是</p> <p><input type="checkbox"/>否，原因</p> <p>生態團隊(松楓生態服務有限公司)於民國111年3月3日至5日進場執行施工前生態調查，施工基地原為銀合歡純林，該物種為強勢外來入侵植物，除具有排他性造成林相單一外，更間接導致生物多樣性降低。現地經評估後普遍為低海拔常見物種，較能適應人為擾動，且適度干擾作用對生態系統並非全為壞事，惟注意應禁止有惡意破壞環境之行為。</p>			
	施工計畫書之生態保育措施	<p>施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是</p> <p><input type="checkbox"/>否，原因</p> <p>生態關注區域圖詳如 p 18。</p> <p>保育措施詳如 p 23。</p>			

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見。

是
否，原因

辦理日期：民國 111 年 03 月 23 日

辦理地點：鎖港里辦公室

提案
1

提出
意見
回應
情形

無
無

民眾
參與

相關照
片與簽
到表



「瓊瑤明珠悠活休憩點統包工程生態檢核會議」

簽到簿

- 一、時間：中華民國 111 年 3 月 23 日(星期三)下午 14 時
- 二、地點：鎖港里辦公室
- 三、出席人員單位：

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
交通部觀光局國家風景區管理處			技士	沈正地
許正環建築師事務所			技師/現場人員	顏文清
建豐營造工程有限公司			行政助理	林敏利
和順生態服務有限公司			助理研究員	蕭立文
鎖港里里長			里長	李成火
鎖港社區發展協會				
馬公市市民代表				

異常狀況
類型

生態保護對象異常 任意捕捉野生動物之情事 因本工程相關廢棄物導致環境危害 施工便道闢設不當 環保團體或在地居民陳情等事件
其他移植樹木環境適應不良

提報人
(單位)

蔡清祺
(工地負責人)

狀況發現(提報)日期

民國111年05月30日

施工過
程異常
狀況

異常
狀況

異常狀
況內容
概述



			 	<p>工區目前土木等多項工程進行中，現場生長環境欠佳，植栽生長不易，並以通報業主與生態團隊協助處理。</p>
		<p>解決對策</p>		<p>已於民國111年06月07日施工單位與監造單位會同生態團隊至現地勘查異常原因，推測該三株樹木已漸年邁，移植後不利適應環境導致生長狀況不佳，與各單位溝通協調後，施工方將於工程完工後在周遭進行補植，以作為生態補償。</p>
<p>完工整復</p>	<p>是否已完施工便道與堆置區之復原、周遭植生回復、垃圾清運等。</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否，原因：尚未施工完畢。</p>		

備註:1.有關民眾參與可另製作會議紀錄，本表僅需摘錄重點發言(回應)摘要。
2.表格欄位不足請自行增加。

承辦人:

技士洪政鴻

課長:

課長林瑋傑

處長:

處長許宗民(甲)