

表 1-花東縱谷國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表(112年8月版)

基本資料	工程名稱	羅山遊客中心周邊遊憩設施營造工程	工程期程	民國 113 年 01 月 01 日 至民國 113 年 09 月 30 日
	基地位置	地點：花蓮縣富里鄉羅山村 TWD97 座標 X：278111.779 Y：2566696.810	工程預算 (千元)	15,000
	工程目的	羅山遊客中心周邊之開放空間，現況缺乏主題性與吸引力，空間受步道切割細碎，不易使用，且部分設施老舊亟需更新，整體環境需藉由工程改善。 考量該場域近年為「縱谷原遊會」活動辦理之主要場域，故本案工程以縱谷原遊會為主題，量身打造活動需求之遊憩據點，並結合羅山遊客中心之遊憩服務機能，創造遊客中心之開放空間亮點，針對活動需求，規劃相應之活動空間，優化活動品質。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	增設及改善園區設施物及景觀，包含下項目： 1.簡化改善園區步道系統，避免空間受步道分割，並檢討符合步道使用需求之通用設計。 2.建置園區舞台設施，作為活動場地之表演空間。 3.既有滯洪池改善，保留滯洪並新增其蓄水機能，維持水池時常有水景的特色。 4.針對活動使用，設置半戶外之吧檯空間。 5.配合基地北側之稻田地景，增設觀景平台，提供遊客體驗及休憩使用。 6.配合周邊稻田地景設置鞦韆設施，考量多元的遊客類型使用設計。 7.改善羅山遊客中心2樓之露臺空間，提供可以用餐及觀景的場所。 藉由觀光遊憩設施之營造，提供遊客更多元的活動使用及優質的遊憩品質，同時作為「縱谷原遊會」嶄新的活動場域，預期可增加觀光遊客量並帶動周邊之觀光遊憩據點發展。		
項目	檢核事項			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化、			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區。 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
關注物種	<input checked="" type="checkbox"/> 無關注物種： <input type="checkbox"/> 有關注物種： <input type="checkbox"/> 保育類動物、 <input type="checkbox"/> 特稀有植物、 <input type="checkbox"/> 指標物種 <input type="checkbox"/> 老樹、 <input type="checkbox"/> 民俗植物(原住民族所運用的植物)			

生態系統關聯性說明	無，工址位處已開發人為地區，無相關生態系統。
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、搶修、搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建之工程 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內整建或改善、且無涉及生態保育議題 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所、且無涉及生態保育議題 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討

承辦人：

技士黃家治

課長：

工務課
課長 高冠明

處長：

處長 郭振陵