

表 1-花東縱谷國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表(112 年 8 月版)

基本資料	工程名稱	瑞穗北回歸線賣店新建工程	工程期程	民國 113 年 10 月 01 日 至民國 114 年 06 月 30 日
	基地位置	地點：花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村 TWD97 座標 X：286538.256 Y：2595867.994	工程預算 (千元)	32,930
	工程目的	北回歸線公園為縱谷觀光遊憩亮點，為縱谷遊客熙往必經之地，本案工程藉由公共廁所增建新設賣店空間，以服務遊客需求，同時也藉由工程整合北回歸線公園景觀、步道動線系統與停車空間，提供良好的視覺環境，突顯北回歸線地標特色。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input checked="" type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	<p>主要以公共廁所增建與周邊景觀設施改善為主，包含以下項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公共廁所增建，結合周邊斜坡地形設計嵌入式地景建築，並新增賣店空間，同時藉由建築屋頂空間營造觀景平台。</li> <li>2. 停車場空間優化，設置大客車、小客車、機車與自行車之停車空間。</li> <li>3. 拆除部分涼亭及雕塑設施，創造園區遊客清爽的視覺環境。</li> <li>4. 簡化公園內之步道系統，避免園區空間受步道切割細碎。</li> <li>5. 營造北回歸線公園拍照打卡場所。</li> </ol> <p>藉由提升北回歸線公園整體景觀品質及遊客服務機能，創造瑞穗至玉里台 9 線上休憩服務據點，同時透過北回歸線地標景觀優化可成為台九線上具吸引力的拍照打卡遊憩亮點。</p>		
項目	檢核事項			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化、			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區。 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
關注物種	<input checked="" type="checkbox"/> 無關注物種： <input type="checkbox"/> 有關注物種： <input type="checkbox"/> 保育類動物、 <input type="checkbox"/> 特稀有植物、 <input type="checkbox"/> 指標物種 <input type="checkbox"/> 老樹、 <input type="checkbox"/> 民俗植物(原住民族所運用的植物)			
生態系統關聯性說明	無，工址位處已開發之人為地區，無相關生態系統。			

環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、搶修、搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建之工程 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內整建或改善、且無涉及生態保育議題 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所、且無涉及生態保育議題 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討

承辦人：

黃家治 技士

課長：

高冠明 工務課長

處長：

郭振陵 處長