

**表 1-花東縱谷國家風景區管理處
觀光工程生態檢核確認表(112年8月版)**

基本資料	工程名稱	玉富自行車道防護設施改善工程	工程期程	90日曆天
	基地位置	地點：花蓮縣玉里鎮樂合里 TWD97座標 X：283449.180 Y：2579905.536	工程預算 (千元)	1230萬
	工程目的	玉富自行車道因地震後造成路面龜裂及既有扶手欄杆老舊，為方便遊客行車安全，並爭取修繕時效，特辦理此工程		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	1. 3cm厚再生瀝青混凝土鋪設(加封):1950M2 2. 5cm厚再生瀝青混凝土鋪設(刨鋪):1056M2 3. 格柵型扶手欄杆:635M 4. 既有扶手欄杆拆除運棄:635M 5. 熱處理聚酯標線:800M2 6. 鐵道橋面板塊處修復:1式		
項目	檢核事項			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化、			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區。 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
關注物種	<input checked="" type="checkbox"/> 無關注物種： <input type="checkbox"/> 有關注物種： <input type="checkbox"/> 保育類動物、 <input type="checkbox"/> 特稀有植物、 <input type="checkbox"/> 指標物種 <input type="checkbox"/> 老樹、 <input type="checkbox"/> 民俗植物(原住民族所運用的植物)			
生態系統關聯性說明	請就工址工區地理位置是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統逐一說明，並進一步說明是否涉及生態環境保育議題：區位為一般區無涉及生態環境保育議題			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估、 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、搶修、搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建之工程 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內整建或改善、且無涉及生態保育議題 <input type="checkbox"/> 已開發場所、且無涉及生態保育議題 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討			

承辦人：

技工李悉萌

1/3/1625

科長：

工務科高冠明
科長

1

處長：

處長郭振陵



花東縱谷國家風景區管理處
觀光工程生態檢核確認表現況照片

工程名稱:玉富自行車道防護設施改善工程



