


表 1 大鵬灣國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	大鵬灣水服區遊艇帆船基地興建工程	工程期程	民國 113 年 3 月 日 至民國 114 年 12 月 日
	基地位置	地點：屏東（縣）東港（鎮） 里（村） <u> </u> 鄰 TWD97 座標 X：196464.00 Y：2481864.15	工程預算 （千元）	98000 千元
	工程目的	主要以建設推廣水上運動的根基及中心，將運動與休閒結合打造水上帆船活動新亮點		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>帆船基地</u>		
	工程概要	建築工程、機水電工程、水岸設施工程、景觀工程		
	預期效益	推動國民健康與休閒之旅遊行程，建立永續觀光發展。		
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區： <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input checked="" type="checkbox"/> 新建工程： <input type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			

<p>環境影響評估</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估</p>
<p>自評結果</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 應辦理生態檢核：</p> <p><input type="checkbox"/> 免辦理生態檢核：<input type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇 相關指標之建築工程。<input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討：</p>

承辦人：


科長：


處長：

表 1 大鵬灣國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	灣域截導流南屏東段改善工程	工程期程	民國 113 年 3 月 日 至民國 114 年 12 月 日
	基地位置	地點：屏東（縣）東港（鎮） 里（村） <u> </u> 鄰 TWD97 座標 X：196300.96 Y：2481867.60	工程預算 (千元)	85000 千
	工程目的	透過周邊道路下方埋設管線及過濾設備工程進行污水截流處理改善		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 其他：		
	工程概要	將透過截流養殖或民生廢污水進行水質改善後，透過青洲揚水站至放流井，消毒後放流至清洲遊憩區外海。		
預期效益	改善南平里流入灣域水質			
項目	檢核事項			
保護區	區位：工程預定區域位於大鵬灣國家風景區內。 <input checked="" type="checkbox"/> 一般區： <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input checked="" type="checkbox"/> 新建工程： <input type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			

<p>環境影響評估</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估</p>
<p>自評結果</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇 相關指標之建築工程。 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討：</p>

承辦人： 


科長： 

處長： 

表 1 大鵬灣國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	公二停車場廁所興建工程	工程期程	民國 113 年 5 月 日 至民國 114 年 12 月 日
	基地位置	地點：屏東（縣）東港（鎮） 里（村） 鄰 TWD97 座標 X：193923.17 Y：2483535.00	工程預算 （千元）	25000 千元
	工程目的	改善紅樹林溼地公園廁所設施數量不足		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：廁所新建		
	工程概要	以民眾需求及友善設計提供公共空間無障礙廁所服務設施，新設公共廁所友善服務設施		
預期效益	提供遊客旅遊舒適性，增加觀光休憩旅遊服務功能。			
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區： <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input checked="" type="checkbox"/> 新建工程： <input type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			

<p>環境影響評估</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估</p>
<p>自評結果</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核：<input type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇 相關指標之建築工程。<input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討：</p>

承辦人： 

科長： 


處長： 

表 1 大鵬灣國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	大鵬灣國家風景區管理處辦公室管線及環境修繕工程	工程期程	民國 113 年 5 月 日 至民國 113 年 12 月 日
	基地位置	地點：屏東（縣）東港（鎮） 里(村)_____鄰 TWD97 座標 X：196411.59 Y：2484196.33	工程預算 (千元)	2000 千元
	工程目的	改善辦公室環境空間，更新老舊管線。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>管線及環境修繕</u>		
	工程概要	更新辦公室老舊水管、電線與周邊老舊設施。		
預期效益	預防老舊管線引發狀況，改善使用之舒適性。			
項目		檢核事項		
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區： <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input checked="" type="checkbox"/> 植栽綠美化			

<p>環境影響評估</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估</p>
<p>自評結果</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇 相關指標之建築工程。 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討：</p>

承辦人： 

科長： 

處長： 

表 1 大鵬灣國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	小琉球海景休憩度假區與大福西修繕工程	工程期程	民國 113 年 5 月 日 至民國 113 年 12 月 日
	基地位置	地點： <u>屏東</u> （縣） <u>東港</u> （鎮） 里（村） <u> </u> 鄰 TWD97 座標 小琉球海景休憩度假區： X：185005.22 Y：2472637.79 大福西修繕工程 X：185245.89 Y：2470362.77	工程預算 （千元）	15000 千元
	工程目的	改善原有設施老舊問題及安全性不足問題。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input checked="" type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 其他：		
	工程概要	小琉球海景休憩度假區：修繕淋浴、廁所，改善既有設施老舊問題，檢討無障礙設施。 大福西修繕工程：現有道路鋪面改善、周邊環境整頓、欄杆設置。		
預期效益	小琉球海景休憩度假區：增加小琉球陸域活動場所。 大福西修繕工程：改善環境空間、打造更安全舒適之場域。			
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區： <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			

<p>環境影響評估</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估</p>
<p>自評結果</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核：<input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇 相關指標之建築工程。<input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討：</p>

承辦人： 


科長： 


處長： 

表 1 大鵬灣國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	青洲遊憩區遊客中心改善工程	工程期程	民國 113 年 3 月 日 至民國 113 年 12 月 日
	基地位置	地點：屏東（縣）東港（鎮） 里（村） <u> </u> 鄰 TWD97 座標 X：193998.81 Y：2483132.46	工程預算 （千元）	25000 千元
	工程目的	青洲遊客中心整修及通用化空間使用		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input checked="" type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 其他：		
	工程概要	拆除既有建物不符合現況之裝修、更新空調設備、修繕毀損設施		
預期效益	提供遊客休憩及更多服務機能。			
項目		檢核事項		
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區： <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			

<p>環境影響評估</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估</p>
<p>自評結果</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇 相關指標之建築工程。 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討：</p>

承辦人： 

科長： 




處長： 

表 1 大鵬灣國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	蚵殼島泊靠設施整修工程	工程期程	民國 113 年 3 月 日 至民國 113 年 12 月 日
	基地位置	地點：屏東（縣）東港（鎮） 里（村）_____ 鄰 TWD97 座標 X：195596.72 Y：2482688.97	工程預算 （千元）	20000 千元
	工程目的	修復風災破壞相關泊靠設施。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input checked="" type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 其他：		
	工程概要	泊靠設施浮動平台建置。		
預期效益	提供遊客相關服務，恢復蚵殼島遊客景點美色。			
項目		檢核事項		
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區： <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			

環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇 相關指標之建築工程。 <input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討：

承辦人：


科長：

處長：

表 1 大鵬灣國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	蚵殼島海底管線工程	工程期程	民國 113 年 3 月 日 至民國 113 年 12 月 日
	基地位置	地點：屏東（縣）東港（鎮） 里（村）_____ 鄰 TWD97 座標 X：195516.93 Y：2482568.56	工程預算 （千元）	4000 千元
	工程目的	鋪設蚵殼島連接管線		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：海底管線設置		
	工程概要	設置電力海底管線及網路光纖		
	預期效益	提供蚵殼島電力及監視系統正常運轉		
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區： <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			

<p>工程性質</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 新建工程</p> <p><input type="checkbox"/> 非屬新建工程: <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、<input type="checkbox"/> 搶修、<input type="checkbox"/> 搶險、<input type="checkbox"/> 災後原地復建、<input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、<input type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、<input type="checkbox"/> 維護管理、<input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、<input type="checkbox"/> 植栽綠美化</p>
<p>環境影響評估</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估</p>
<p>自評結果</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核: <input type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程。 <input checked="" type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討</p>

承辦人: 

科長: 


處長: 

表 1 大鵬灣國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	潮口部分疏濬工程	工程期程	民國 113 年 3 月 日 至民國 113 年 12 月 日
	基地位置	地點： <u>屏東</u> （縣） <u>東港</u> （鎮） 里（村） <u> </u> 鄰 TWD97 座標 X：193890.67 Y：2483348.38	工程預算 （千元）	5000 千元
	工程目的	配合大鵬灣遊憩活動水深規劃及經營管理需要。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input checked="" type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 其他：		
	工程概要	疏通及挖俊大鵬橋周邊底泥及環境監測		
預期效益	維持周邊船隻等水上設施正常運轉			
項目	檢核事項			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區： <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			

<p>環境影響評估</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估</p>
<p>自評結果</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核：<input type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇 相關指標之建築工程。<input checked="" type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討：</p>

承辦人：

科長：

處長：

表 1 大鵬灣國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本 資料	工程名稱	濱灣遮體工程補建照案	工程期程	民國 113 年 5 月 日 至民國 113 年 12 月 日
	基地位置	地點：屏東（縣）東港（鎮） 里（村） <u> </u> 鄰 TWD97 座標 X：195976.97 Y：2482314.33	工程預算 （千元）	4200 千
	工程目的	既有設施補執照		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：工程補建照		
	工程概要	無障礙周邊設施檢討、綠建築基準檢討		
預期效益	補足既有建物執照申請			
項目		檢核事項		
保護區	區位：工程預定區域位於大鵬灣國家風景區內。 <input checked="" type="checkbox"/> 一般區： <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區、 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
工程性質	<input type="checkbox"/> 新建工程： <input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題、 <input type="checkbox"/> 維護管理、 <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施、 <input type="checkbox"/> 植栽綠美化			

<p>環境影響評估</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估：</p>
<p>自評結果</p>	<p><input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核：<input checked="" type="checkbox"/> 非屬新建工程 <input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章並納入生態範疇 相關指標之建築工程。<input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討：</p>

承辦人： 鄭靜珮

科長： 科長黃俊堯

處長： 處長許主龍(乙)