

生態保育措施自主檢查表

施工前
 施工中
 完工後 (編號: _____)

計畫及工程名稱	南雅旅遊服務中心新建工程案	填表日期	民國 113 年 06 月 06 日
填表人員 (單位/職稱)	羅紹甫 豐皇營造有限公司/品管人員	預定完工日 (施工進度)	民國 114 年 04 月 27 日 進度:1.0%

項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態保全對象	(本計畫無保全對象)			○		本計畫無保全對象
生態保育措施	(1) 設置施工圍籬，限縮工程擾動範圍	○				
	(2) 物料堆置區利用既有停車場等已開發環境	○				
	(3) 避免將工程廢棄物、土方等流入水中	○				
	(4) 避免於野生動物活動高峰期（早上 8 點前及傍晚 5 點後）施作	○				
	(5) 避免夜間施工，並減少夜間燈光照明	○				
	(6) 現地既有原生植物-石板菜及茅毛珍珠菜暫時移植，於完工後種回	○				
	(7) 景觀植栽選用濱海適宜原生植栽，如：草海桐、白水木、蔓荊及蕨艾等	○				
其他						
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。						

施工廠商

單位職稱 豐皇營造有限公司 姓名(簽章): _____



監造單位

單位職稱 潘天壹建築師事務所 姓名(簽章): _____



生態保育措施施工階段照片及說明

1.	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p>
<p>日期：113年06月06日 說明：現地植物調查</p>	<p>日期： 年 月 日 說明：</p>
2.	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p>
<p>日期：113年06月06日 說明：現地植物調查</p>	<p>日期： 年 月 日 說明：</p>
3.	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p>
<p>日期：113年06月06日 說明：現地植物調查</p>	<p>日期： 年 月 日 說明：</p>