

表1-北海岸及觀音山國家風景區管理處國家風景區管理處  
觀光工程生態檢核確認表

|           |  |   |              |               |
|-----------|--|---|--------------|---------------|
| 基本資料      | 工程名稱   | 金山跳石觀海隙地景觀改善工程  | 工程期程         | 預計民國113年年底前完工 |
|           | 基地位置   | 地點：新北市金山區<br>TWD97座標<br>第1區 X：313931.706, Y：2793626.729<br>第2區 X：313760.626, Y：2794609.426<br>第3區 X：313685.357, Y：2794757.397<br>第4區 X：313409.496, Y：2795276.302<br>第5區 X：312751.035, Y：2796042.747   | 工程預算<br>(千元) | 37,433.78     |
|           | 工程目的   | 金山跳石海岸台2線海隙地景旁步道修繕。   |              |               |
|           | 工程類型   | <input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input checked="" type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：水溝 |              |               |
|           | 工程概要   | 台2線自35.22K至38.7K海隙地景旁步道，施工位置分別為0K000-0K704、1K540-1K680、1K800-1K934、2K360-2K460、3K380-3K535，共五段施工區。  |              |               |
| 項目        | 檢核事項   |   |              |               |
| 工程性質      | <input type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險<br><input checked="" type="checkbox"/> 新建工程<br><input type="checkbox"/> 災後原地復建、 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內之整建或改善<br><input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所建工程、 <input type="checkbox"/> 維護管理相關工程<br><input type="checkbox"/> 非已開發場域內之新建工程   |   |              |               |
| 保護區       | 區位：<br><input checked="" type="checkbox"/> 一般區<br><input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區。<br><input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區 |   |              |               |
| 關注物種      | <input type="checkbox"/> 無關注物種：<br><input checked="" type="checkbox"/> 有關關注物種： <input checked="" type="checkbox"/> 保育類動物、 <input checked="" type="checkbox"/> 特稀有植物、 <input type="checkbox"/> 指標物種<br><input type="checkbox"/> 老樹、 <input type="checkbox"/> 民俗植物(原住民族所運用的植物)<br>珍貴稀有之野生動物(III):領角鴉、黑鳶、大冠鷲<br>國內紅皮書：<br>國家易危(NVU)濱當歸<br>接近受脅(NNT)斌剪刀股、濱旋花   |   |              |               |
| 生態系統關聯性說明 | 工區位於新北市金山區跳石海岸。此區域有濱剪刀股、濱旋花等紅皮書接近受脅植物生長，施作時應注意關注物種棲地(如喬木、高草叢、草澤)與植株的迴避。  |   |              |               |
| 環境影響評估    | <input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估  |   |              |               |

|      |   |
|------|---|
|      | <input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核<br><input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核：<br><input type="checkbox"/> 災後緊急處理、搶修、搶險、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建之工程<br><input type="checkbox"/> 原構造物範圍內整建或改善： <input type="checkbox"/> 既有建築物內(外)牆整修、裝修<br><input type="checkbox"/> 既有結構物(廳舍、遊客中心備勤室、橋梁)補強等工程。   |
| 自評結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所： <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施<br><input type="checkbox"/> 植栽綠美化<br><input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所之既有鋪面整修<br><input checked="" type="checkbox"/> 未涉及拓寬、改線之步道改(修)繕或於步道沿線增(修)建欄杆等遊客安全防護設施、指標牌誌設置或標線繪製等工程。<br><input type="checkbox"/> 維護管理相關工程：既有遊憩服務設施修繕(更新)、非新開挖管道之管路(線)修繕或更新。<br><input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章之新建工程：<br><input type="checkbox"/> 生物多樣性指標 <input type="checkbox"/> 綠化量指標 <input type="checkbox"/> 基地保水指標<br><input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討。<br><input type="checkbox"/> 其他自評無須辦理生態檢核案件，並有檢附相關資料(勾選本項類型，請一併檢附相關佐證文件並說明無涉及生態保育議題) |

本表如不敷使用，可自行增加

承辦人：

技士李明威

科長：

工務科林嘉裕  
科長

處長：

處長陳煜川

李明威

15

檔 號：

保存年限：

## 財團法人台灣水資源與農業研究院 函

地址：251401新北市淡水區中正東路二段27  
-8號19樓

承辦人：紀祥鈺

電話：02-28093497分機773

受文者：交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

發文日期：中華民國113年6月20日

發文字號：台水農院字第1130400110號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：生態檢核確認表及相關生態資料(0400110A00\_ATTCH1.docx、0400110A00\_ATTCH2.pdf)

主旨：檢送貴處委託「皇冠海岸生態檢核及民眾參與委託服務(113-114)」計畫之「金山跳石觀海隙地景觀改善工程」生態檢核確認表及相關生態資料各一式，請查照。

說明：

- 一、復貴處113年5月31日北觀工字第1130200183號函及依旨揭計畫契約條款規定辦理。
- 二、旨揭工程經確認及評估後，為已開發場所建工程且位於一般區域，工區範圍內無生態議題，故建議後續免辦理生態檢核。
- 三、有關現勘紀錄及保育原則建議，請參考附件說明。

正本：交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

副本：

|   |            |   |
|---|------------|---|
| 電 | 2024/06/20 | 文 |
| 交 | 15:46      | 章 |

北海岸及觀音山國家風景區管理處



113.06.20 1139902347