

表 1-茂林國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	三地門森林公園觀景台延伸及周邊改善工程	工程期程	民國 113 年 9 月 5 日 至民國 114 年 4 月 2 日
	基地位置	地點：__屏東市(縣)__三地門區(鄉、鎮、市)_____里(村) TWD97 座標 X: Y: _214765.696, 2513569.882_____	工程預算 (千元)	18,000
	工程目的	改善周邊環境及設施		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input checked="" type="checkbox"/> 建築、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	<p>A 工區：(1) 景觀平台：1 座。(2) 表面抵石子：11m<sup>2</sup>。(3) 砌石座椅：12m。(4) 既有護欄更換：27.5m。(5) 清碎石鋪面：12m<sup>2</sup>。(6) 緣石：12m。(7) 灌木種植：10 株。(8) 撒播草籽與鋪稻草蓆：50m<sup>2</sup>。</p> <p>B 工區：(1) 女廁：2 座。(2) 男廁：1 座。(3) 無障礙廁所：1 座(4) RC 底板：45m<sup>2</sup>。(5) 預鑄式化糞池：1 組(6) 輸送泵(1HP)：1 台(7) 直立式 2T 水塔(附腳架)：1 座(8) 屏風及洗手台：1 座(9) 馬賽克撲面：30m<sup>2</sup>(10) 欄杆：10m。(11) 既有構造拆除：1 式(12) 撒播草籽與鋪稻草蓆：50m<sup>2</sup>。</p>		
項目	檢核事項			
工程性質	<input type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險 <input type="checkbox"/> 新建工程： <input type="checkbox"/> 災後原地復建之工程、 <input checked="" type="checkbox"/> 原構造物範圍內整建或改善、 <input type="checkbox"/> 已開發場所建工程、 <input type="checkbox"/> 維護管理相關工程、 <input type="checkbox"/> 非已開發場域內之新建工程			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區。 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
關注物種	<input checked="" type="checkbox"/> 無關注物種： <input type="checkbox"/> 有關注物種： <input type="checkbox"/> 保育類動物、 <input type="checkbox"/> 特稀有植物、 <input type="checkbox"/> 指標物種 <input type="checkbox"/> 老樹、 <input type="checkbox"/> 民俗植物(原住民族所運用的植物)			

生態系統關聯性說明	<p>請就工址工區地理位置是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系予以說明，並說明是否涉及生態環境保育議題：</p> <p>工址雖屬已開發環境，但仍是植被覆蓋度高的森林公園，周緣尚保留完整的次生林，大面積的次生林環境能提供許多野生動物棲息利用，國土綠網關注區域（南二）所指認的關注物種（如穿山甲、食蟹獾、麝香貓、黃喉貂、熊鷹、山麻雀、黑鳶、八色鳥、灰面鵟鷹、黃鸝、食蛇龜、百步蛇等）也有較高機率出現在周邊森林棲地中活動，因此，工程行為應以降低對工址周緣森林的干擾為原則。</p>
環境影響評估	<p><input type="checkbox"/>應辦理環境影響評估</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>免辦理環境影響評估</p>
自評結果	<p><input checked="" type="checkbox"/>應辦理生態檢核</p> <p><input type="checkbox"/>免辦理生態檢核</p> <p><input type="checkbox"/>災後緊急處理、搶修、搶險之工程、<input type="checkbox"/>災後原地復建之工程</p> <p><input type="checkbox"/>原構造物範圍內整建或改善：<input type="checkbox"/>既有建築物內(外)牆整修、裝修</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/>既有結構物(廳舍、遊客中心備勤室、橋梁)補強等工程。</p> <p><input type="checkbox"/>已開發場所：<input type="checkbox"/>配合活動搭建之臨時設施</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/>植栽綠美化</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/>已開發場所之既有鋪面整修</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/>未涉及拓寬、改線之步道改(修)繕或於步道沿線增(修)建欄杆等遊客安全防護設施、指標牌誌設置或標線繪製等工程。</p> <p><input type="checkbox"/>維護管理相關工程：既有遊憩服務設施修繕(更新)、非新開挖管道之管路(線)修繕或更新。</p> <p><input type="checkbox"/>規劃取得綠建築標章之新建工程：</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/>生物多樣性指標<input type="checkbox"/>綠化量指標<input type="checkbox"/>基地保水指標</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/>併入環境影響評估檢討。</p> <p><input type="checkbox"/>其他自評無須辦理生態檢核案件，並有檢附相關資料(勾選本項類型，請一併檢附相關佐證文件並說明無涉及生態保育議題)</p>

本表如不敷使用，可自行調整欄位