

表1-澎湖國家風景區管理處公共工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	東衛石雕園區停車場改善工程	工程期程	100日曆天
	基地位置	地點：澎湖縣馬公市東衛里 TWD97坐標：E:311040.337 N:2607598.947	工程預算 (千元)	11,000
	工程目的	改善停車場空間。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
	工程概要	停車場設施整建		
項目		檢核事項		
工程性質	<input type="checkbox"/> 非屬新建工程： <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、 <input type="checkbox"/> 搶修、 <input type="checkbox"/> 搶險 <input checked="" type="checkbox"/> 新建工程： <input type="checkbox"/> 災後原地復建之工程、 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內整建或改善、 <input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所建工程、 <input type="checkbox"/> 維護管理相關工程、 <input type="checkbox"/> 非已開發場域內之新建工程			
保護區	區位： <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 <input type="checkbox"/> 環境敏感地區： <input type="checkbox"/> 國家公園、 <input type="checkbox"/> 國家自然公園、 <input type="checkbox"/> 自然保護區、 <input type="checkbox"/> 自然保留區、 <input type="checkbox"/> 野生動物保護區、 <input type="checkbox"/> 野生動物重要棲息環境、 <input type="checkbox"/> 水產動植物繁殖保育區、 <input type="checkbox"/> 國有林自然保護區、 <input type="checkbox"/> 國家重要濕地、 <input type="checkbox"/> 海岸保護區。 <input type="checkbox"/> 自然人文生態景觀區			
關注物種	<input checked="" type="checkbox"/> 無關注物種： <input type="checkbox"/> 有關注物種： <input type="checkbox"/> 保育類動物、 <input type="checkbox"/> 特稀有植物、 <input type="checkbox"/> 指標物種 <input type="checkbox"/> 老樹、 <input type="checkbox"/> 民俗植物(原住民族所運用的植物)			
生態系統關聯性說明	請就工址工區地理位置是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系予以說明，並說明是否涉及生態環境保育議題：			
環境影響評估	<input type="checkbox"/> 應辦理環境影響評估 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理環境影響評估			
自評結果	<input type="checkbox"/> 應辦理生態檢核 <input checked="" type="checkbox"/> 免辦理生態檢核 <input type="checkbox"/> 災後緊急處理、搶修、搶險之工程、 <input type="checkbox"/> 災後原地復建之工程 <input type="checkbox"/> 原構造物範圍內整建或改善： <input type="checkbox"/> 既有建築物內(外)牆整修、裝修 <input type="checkbox"/> 既有結構物(廳舍、遊客中心備勤室、橋梁)補強等工程。			

	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所: <input type="checkbox"/> 配合活動搭建之臨時設施</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 植栽綠美化</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已開發場所之既有鋪面整修</p> <p><input type="checkbox"/> 未涉及拓寬、改線之步道改(修)繕或於步道沿線增(修)建欄杆等遊客安全防護設施、指標牌誌設置或標線繪製等工程。</p> <p><input type="checkbox"/> 維護管理相關工程: 既有遊憩服務設施修繕(更新)、非新開挖管道之管路(線)修繕或更新。</p> <p><input type="checkbox"/> 規劃取得綠建築標章之新建工程:</p> <p><input type="checkbox"/> 生物多樣性指標 <input type="checkbox"/> 綠化量指標 <input type="checkbox"/> 基地保水指標</p> <p><input type="checkbox"/> 併入環境影響評估檢討。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他自評無須辦理生態檢核案件, 並有檢附相關資料 (勾選本項類型, 請一併檢附相關佐證文件並說明無涉及生態保育議題)</p>
--	--

承辦人:

助理員沈敏娟 ¹⁰⁶⁹₁₄₃₈

科長:

科長洪政鴻 ¹⁰⁰⁹₁₅₃₀

處長:

處長洪志光