

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處觀光工程生態檢核確認表

基本資料	工程名稱	車埕火車站周邊公廁改善暨環境優化工程	工程期程	民國 114 年 7 月 20 日 至民國 115 年 1 月 16 日(預估)
	基地位置	地點：南投縣水里鄉 TWD97 座標 X：23.832468, Y：120.865713	工程預算 (千元)	22,725
	工程目的	車埕車站建築整修、車埕鐵道廣場改善、車埕聚落景觀改善等工程		
	工程類型	☐ 交通、 ☐ 港灣、 ☐ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☒ 景觀、 ☐ 步道、 ☒ 建築、 ☐ 其他		
	工程概要	1. 車埕車站建築整修工程：包括火車站體建築整修工程、既有鋪面工程，衛生設備、管路、機電消訪等。 2. 車埕鐵道廣場改善工程：包括鐵道廣場棚架工程、地坪、收邊石等景觀工程。 3. 車埕聚落景觀改善工程：包括既有建築木地板、扶手等改善工程。		
項目		檢核事項		
工程性質		☒ 非屬新建工程： ☐ 災後緊急處理、 ☐ 搶修、 ☐ 搶險 ☐ 新建工程： ☐ 災後原地復建之工程、 ☒ 原構造物範圍內整建或改善、 ☐ 已開發場所建工程、 ☐ 維護管理相關工程、 ☐ 非已開發場域內之新建工程		
保護區		區位： ☒ 一般區 ☐ 環境敏感地區： ☐ 國家公園、 ☐ 國家自然公園、 ☐ 自然保護區、 ☐ 自然保留區、 ☐ 野生動物保護區、 ☐ 野生動物重要棲息環境、 ☐ 水產動植物繁殖保育區、 ☐ 國有林自然保護區、 ☐ 國家重要濕地、 ☐ 海岸保護區。 ☐ 自然人文生態景觀區		
關注物種		☒ 無關注物種： ☐ 有關注物種： ☐ 保育類動物、 ☐ 特稀有植物、 ☐ 指標物種 ☐ 老樹、 ☐ 民俗植物(原住民族所運用的植物)		

生態系統關聯性說明	請就工址工區地理位置是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系予以說明，並說明是否涉及生態環境保育議題：經查工址及周邊環境未發現具保育價值或列入關注名錄之物種及其棲地，經初步評估無關注物種棲地分布，故預期不涉及生態環境保育相關議題。
環境影響評估	☐應辦理環境影響評估 ☒免辦理環境影響評估
自評結果	☐應辦理生態檢核 ☒免辦理生態檢核 ☐災後緊急處理、搶修、搶險之工程、☐災後原地復建之工程 ☐原構造物範圍內整建或改善：☐既有建築物內(外)牆整修、裝修 ☐既有結構物(廳舍、遊客中心備勤室、橋梁)補強等工程。 ☐已開發場所：☐配合活動搭建之臨時設施 ☐植栽綠美化 ☐已開發場所之既有鋪面整修 ☐未涉及拓寬、改線之步道改(修)繕或於步道沿線增(修)建欄杆等遊客安全防護設施、指標牌誌設置或標線繪製等工程。 ☒維護管理相關工程：既有遊憩服務設施修繕(更新)、非新開挖管道之管路(線)修繕或更新。 ☐規劃取得綠建築標章之新建工程： ☐生物多樣性指標☐綠化量指標☐基地保水指標 ☐併入環境影響評估檢討。 ☐其他自評無須辦理生態檢核案件，並有檢附相關資料(勾選本項類型，請一併檢附相關佐證文件並說明無涉及生態保育議題)

承辦人：

技士辜俊傑

科長：

工務科
科長 陳建仲

處長：

處長柯建興