

**表1-北海岸及觀音山國家風景區管理處國家風景區管理處
觀光工程生態檢核確認表**

基本資料	工程名稱	觀音山硬漢嶺周邊設施暨景觀改善工程委託技術服務案	工程期程	民國114年12月-115年11月
	基地位置	地點：新北市五股區 TWD97座標 X：292863.638, Y：2780512.772	工程預算 (千元)	27,663,141 許斐芳
	工程目的	以硬漢嶺公廁整修為主要標的進行停機坪遊憩服務區修繕；新設位於凌雲禪寺西側之停車場區域，並串聯至硬漢嶺登山口。		
	工程類型	☐ 交通、 ☐ 港灣、 ☐ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☒ 景觀、 ☒ 步道、 ☐ 建築、 ☐ 其他：		
	工程概要	共執行2區域之工程施作，登頂營地建設停機坪遊憩服務區，以完備停機坪區休憩設施，作為登頂前的中繼站。短期以既有設施物更新修繕，改善公廁環境，提升設施使用年限；長期配合八里纜車發展進程，保留未來纜車山上站興建腹地。另1區域於凌雲禪寺新設停車場，並串聯停車場至登山口，作為硬漢嶺遊客主要停車空間。		
項目		檢核事項		
工程性質		☐ 非屬新建工程： ☐ 災後緊急處理、 ☐ 搶修、 ☐ 搶險 ☒ 新建工程 ☐ 災後原地復建、 ☒ 原構造物範圍內之整建或改善 ☒ 已開發場所建工程、 ☒ 維護管理相關工程 ☐ 非已開發場域內之新建工程		
保護區		區位： ☒ 一般區 ☐ 環境敏感地區： ☐ 國家公園、 ☐ 國家自然公園、 ☐ 自然保護區、 ☐ 自然保留區、 ☐ 野生動物保護區、 ☐ 野生動物重要棲息環境、 ☐ 水產動植物繁殖保育區、 ☐ 國有林自然保護區、 ☐ 國家重要濕地、 ☐ 海岸保護區。 ☐ 自然人文生態景觀區		
關注物種		☐ 無關注物種： ☒ 有關注物種： ☒ 保育類動物、 ☒ 特稀有植物、 ☐ 指標物種 ☐ 老樹、 ☐ 民俗植物(原住民族所運用的植物) 保育類之野生動物： 珍貴稀有保育類野生動物(II): 八哥、臺灣畫眉、鳳頭蒼鷹、黑鳶、大冠鷲、領角鴉、黃嘴鴉 其他應予保育之野生動物(III): 臺灣藍鵲、紅尾伯勞、台北樹蛙 國內紅皮書： 瀕危 (NEN)：牛虱草、野黍、馬甲子、 ☒ 黑星櫻、竹柏 易危 (NVU)：綿囊兒、小毛茛、田代氏鐵線蓮、小葉海金沙、紅毛饅頭果、爵床、野當歸		

	接近受脅 (NNT)：日本杓木、威靈仙、日本鯽魚草、裂稈草、長毛八芝蘭、竹、毛蕨、山菊、紅雞油、水蓼、繡眼畫眉、布氏樹蛙、蔓荳荷、厚葉石斑木、禾草芋蘭、藍磯鶉
生態系統關聯性說明	工區位於新北市五股區，施工區屬於於保安林，經盤點此區域有牛虱草、馬甲子、爵床等多種紅皮書植物生長之紀錄。保育類動物的紀錄則多為鳥類，如大冠鷲、黑鳶、鳳頭蒼鷹、臺灣畫眉等；兩棲類則有台北樹蛙。未來工程施作時應注意關注物種棲地(如喬木、高草叢)與植株的迴避。
環境影響評估	☐ 應辦理環境影響評估 ☒ 免辦理環境影響評估
自評結果	☒ 應辦理生態檢核 ☐ 免辦理生態檢核： ☐ 災後緊急處理、搶修、搶險、☐ 災後原地復建之工程 ☐ 原構造物範圍內整建或改善：☐ 既有建築物內(外)牆整修、裝修 ☐ 既有結構物(廳舍、遊客中心備勤室、橋梁)補強等工程。 ☐ 已開發場所：☐ 配合活動搭建之臨時設施 ☐ 植栽綠美化 ☐ 已開發場所之既有鋪面整修 ☐ 未涉及拓寬、改線之步道改(修)繕或於步道沿線增(修)建欄杆等遊客安全防護設施、指標牌誌設置或標線繪製等工程。 ☐ 維護管理相關工程：既有遊憩服務設施修繕(更新)、非新開挖管道之管路(線)修繕或更新。 ☐ 規劃取得綠建築標章之新建工程： ☐ 生物多樣性指標 ☐ 綠化量指標 ☐ 基地保水指標 ☐ 併入環境影響評估檢討。 ☐ 其他自評無須辦理生態檢核案件，並有檢附相關資料(勾選本項類型，請一併檢附相關佐證文件並說明無涉及生態保育議題)

本表如不敷使用，可自行增加

承辦人：

技士許斐芳

科長：

科長林嘉裕

處長：

處長陳煜川(甲)