

**表1-北海岸及觀音山國家風景區管理處國家風景區管理處
觀光工程生態檢核確認表**

基本資料	工程名稱	萬里員潭溪周邊景觀改善工程	工程期程	60日曆天
	基地位置	地點：新北市萬里區 TWD97座標 X：315246.680, Y：2790517.547	工程預算 (千元)	8,000 (千元)
	工程目的	對工區的茂密植生進行環境整理及必要之整地，以達到保護區之基本功能，並待未來再行有條件之開發，串聯周邊遊憩景點。		
	工程類型	☐ 交通、 ☐ 港灣、 ☐ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☒ 景觀、 ☒ 步道、 ☐ 建築、 ☐ 其他：		
	工程概要	保留大型喬木，其餘植栽疏枝整理及移除，增加現穿透性；微整地行挖填平衡後種植草皮。		
項目		檢核事項		
工程性質		☐ 非屬新建工程： ☐ 災後緊急處理、 ☐ 搶修、 ☐ 搶險 ☒ 新建工程 ☐ 災後原地復建、 ☐ 原構造物範圍內之整建或改善 ☐ 已開發場所建工程、 ☐ 維護管理相關工程 ☒ 非已開發場域內之新建工程		
保護區		區位： ☒ 一般區 ☐ 環境敏感地區： ☐ 國家公園、 ☐ 國家自然公園、 ☐ 自然保護區、 ☐ 自然保留區、 ☐ 野生動物保護區、 ☐ 野生動物重要棲息環境、 ☐ 水產動植物繁殖保育區、 ☐ 國有林自然保護區、 ☐ 國家重要濕地、 ☐ 海岸保護區。 ☐ 自然人文生態景觀區		
關注物種		☐ 無關注物種： ☒ 有關注物種： ☒ 保育類動物、 ☒ 特稀有植物、 ☐ 指標物種 ☐ 老樹、 ☐ 民俗植物(原住民族所運用的植物) 保育類之野生動物： 珍貴稀有保育類野生動物(II): 朱鷲、八哥、領角鴉、魚鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黑鳶 其他英語保育之野生動物(III): 紅尾伯勞、臺灣藍鵲 國內紅皮書： 易危 (NVU)：爵床、棕背伯勞 接近受脅(NNT)：濱剪刀股、厚葉石斑木、小水鴨		
生態系統關聯性說明		工區位於新北市萬里區鄰近員潭溪出海口，此區域有濱剪刀股等紅皮書接近受脅植物生長，施作時應注意關注物種棲地(如喬木、高草叢、草澤)與植株的迴避。		
環境影響評估		☐ 應辦理環境影響評估 ☒ 免辦理環境影響評估		
自評		☒ 應辦理生態檢核		

結果	☐免辦理生態檢核： ☐災後緊急處理、搶修、搶險、☐災後原地復建之工程 ☐原構造物範圍內整建或改善：☐既有建築物內(外)牆整修、裝修 ☐既有結構物(廳舍、遊客中心備勤室、橋梁)補強等工程。 ☐已開發場所：☐配合活動搭建之臨時設施 ☐植栽綠美化 ☐已開發場所之既有鋪面整修 ☐未涉及拓寬、改線之步道改(修)繕或於步道沿線增(修)建欄杆等遊客安全防護設施、指標牌誌設置或標線繪製等工程。 ☐維護管理相關工程：既有遊憩服務設施修繕(更新)、非新開挖管道之管路(線)修繕或更新。 ☐規劃取得綠建築標章之新建工程： ☐生物多樣性指標☐綠化量指標☐基地保水指標 ☐併入環境影響評估檢討。 ☐其他自評無須辦理生態檢核案件，並有檢附相關資料(勾選本項類型，請一併檢附相關佐證文件並說明無涉及生態保育議題)
------------------	--

本表如不敷使用，可自行增加

承辦人：

技士 李明威

科長：

工務科 科長 林嘉裕

處長：

處長 陳煜川